

En paralelo a las actividades de descontaminación del Fenix y revisión de casas y construcciones con varilla contaminada, se siguió con el rastreo de la ciudad, utilizando detectores portátiles de centelleo en automóviles.

En la ciudad de Chihuahua se hicieron rastreos terrestres en las rutas que seguían los *trailers* cargados con chatarra, sin haberse localizado ningún gránulo. En este rastreo no se consideró la carretera.



*Localización y recuperación de gránulos de Co-60 en la carretera Cd. Juarez-Chihuahua.*

