


LOCALIDAD 6: TUNJUELITO Colegio: RUFINO JOSE CUERVO  
Fotos 1-2



es de urgente necesidad que la Secretaría de Educación, adelante en convenio con la OPES y los organismos de Voluntariado, un programa de señalización, elaboración de Planos y Prevención de Emergencias para los colegios del Distrito Capital, pues por ejemplo el Rufino Cuervo, edificio de cuatro pisos, carece de todo tipo de información y posee solo una escalera y salida de emergencia.