



Fotos 3-4



Aulas de clase que como se aprecia solo tienen una salida a un sector del colegio, subutilizándose el patio central, además no se tiene ninguna señal preventiva e informativa para los alumnos