


LOCALIDAD 10: BNGATIVA COLEGIO DISTRITAL SIMÓN BOLÍVAR  
Fotos 13-14



Es un colegio de una sola planta, con amplia zona verde, situaciones éstas que facilitan su evacuación en caso de emergencia; carece del plano, demarcación y equipos de protección a falta de presupuesto; vemos en la foto el uso de tanque de agua redondo, poco recomendado por las normas internacionales debido a su fácil caída en casos de movimientos sísmicos, este plantel sufrió daños en varios salones con el sismo del 18 de octubre/92. Sus directivas desarrollan una importante labor educativa en el área de la prevención a partir de los cursos de Vigia de la Salud.