

FIG .5
"Falla por cortante
en columna corta"




FIG 6
"Falla en ménsula
de edificio de comedo"