




Figura N° 7
Falla en unión de paredes.



Figura N° 8
Pared con bloques sobre las ventanas.




Figura N° 9
Bloques fuera del plano de la pared.




Figura N° 10
Pared sin acero de refuerzo ni viga corona.