



Figura N° 15
Falla en unión de vigas.




Figura N° 16
Casa construida parcialmente sobre relleno.



Figura N° 17
Asentamiento de relleno con daños en la construcción.




Figura N° 18
Agrietamiento en un camino