




Figura Nº 19
Muro de retención deformado.



Figura Nº 20
Falla en paredes de bloques en aula Galindo.




Figura No. 21
Iglesia de Puriscal.




Figura Nº 22
Daños en la Iglesia de Puriscal.