

ACCIDENTES POR IRRADIADORES.

Cari Borrás, D. Sc.
Asesora Regional de Radioprotección
Organización Panamericana de la Salud
Washington, D.C. USA

Sábado, 20 de enero de 1990, 16:00 - 16:30

CURSO BASICO SOBRE RADIACION PARA COORDINADORES DE DESASTRES

Organizado por
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Oficina
Regional en las Américas de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la Secretaría de Salud en México
con la cooperación del
Organismo Internacional de Energía Atómica, del Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares de México, y de la
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear de México

Toluca, México
15 - 24 enero de 1990

ACCIDENTES POR IRRADIADORES

(Cobalto - 60)

<u>Fecha</u>	<u>Lugar</u>	<u>Dosis</u> (Gy)	<u>Fallecimiento</u>
13-6-1974	Parsippany New Jersey, USA	1.9-4	No (?)
13-5-1975	Italia	>10	Tras 12 días
23-9-1977	Rockaway, New Jersey, USA	1.5-3	No
2-9-1982	Noruega	10	Tras 13 días
5-2-1989	San Salvador, El Salvador	8.2	Tras 190 días
"	"	3.6	No; dos piernas amputadas
"	"	3.0	No

ACCIDENTES POR IRRADIADORES

Parsippany, New Jersey, USA: 13 julio 1974

<u>Fuente</u>	<u>Actividad</u> (Ci)	<u>Tiempo de</u> <u>Exposición</u>	<u>Dosis</u> (Gy)
Co-60	120,000	3 - 10s	1.85 - 4

Un operador entró sin usar procedimientos de seguridad el cuarto día que había trabajado de 10 a 12 horas diarias. No había sistemas automáticos que lo impidieran.

Tras 6 semanas de hospitalización, el cuadro sanguíneo retornó a la normalidad. En enero de 1975, desarrolló hepatitis viral. Situación posterior, desconocida.




Figure 1. Serial blood counts, case 1. (Parsippany, NJ, 1974)

EVENTOS CLINICOS POST-ACCIDENTE


<u>Evento clínico</u>	<u>Caso 1974</u>
Alopecia	Día 18
Trombocitopenia	Día 20 <100.000
Nadir de plaquetas	Día 26 ($8000/\text{mm}^3$)
Petequia	Día 25
Nadir de glóbulos blancos	Día 28 ($300/\text{mm}^3$)
Fiebre	Día 28 (por 7 días)
Monocitosis inicial	Día 31
Nadir de hemoglobina	Día 30 (8.7 gm%)
Número de días con glóbulos blancos por debajo de $1,000 \text{ mm}^3$	9

ACCIDENTES POR IRRADIADORES

Italia: 13 mayo 1975

<u>Fuente</u>	<u>Actividad</u> (Ci)	<u>Tiempo de</u> <u>Exposición</u>	<u>Dosis</u> (Gy)
Co-60	30,000	?	> 10

Un operador se subió a la cinta de transmisión para hacer un ajuste y la cinta lo arrastró bajo la unidad. Cuando su compañero le oyó quejarse de dolor intenso en la cabeza, intentó sacarle; pero movió la cinta de transmisión hacia adelante en vez de hacia atrás, exponiendo todo su cuerpo a la fuente sin blindaje. Falleció 12 días después.



Posición del trabajador italiano durante su exposición en el radiador
(Mayo 1975).






Figure 2. Skin doses measured on the phantom, Italian case (1975).



Isodosis (en rads) del trabajador italiano expuesto accidentalmente en un irradiador (Mayo 1975).


ACCIDENTES POR IRRADIADORES

Rockaway, New Jersey, USA: 23 Septiembre 1977

<u>Fuente</u>	<u>Actividad</u> (Ci)	<u>Tiempo de</u> <u>Exposición</u>	<u>Dosis</u> (Gy)
Co-60	500,000	10	1.5-3

Con todos los sistemas de seguridad bloqueados (por orden gerencial), un operador entró a arreglar la cinta de transmisión dentro de la sala de irradiación. Al notar "cosquilleo" en los brazos, salió inmediatamente.

Figure 2. Serial blood counts, case 2. Supplied by the Metpath Laboratories, New Jersey.



EVENTOS CLÍNICOS POST-ACCIDENTE

<u>Evento clínico</u>	<u>Caso 1977</u>
Alopecia	Día 22
Trombocitopenia	Día 20 <100.000
Nadir de plaquetas	Día 33 ($7000/\text{mm}^3$)
Petequias	Día 20
Nadir de glóbulos blancos	Día 30 ($400/\text{mm}^3$)
Fiebre	Día 32 (por 2 días)
Monocitosis inicial	Día 35
Nadir de hemoglobina	Día 37 (9.4 gm%)
Número de días con glóbulos blancos por debajo de $1,000 \text{ mm}^3$	10




Figure 3. Chromosome aberrations, case 2. (Rockaway, NJ, 1977)

ACCIDENTES POR IRRADIADORES

Noruega: 25 septiembre 1982

<u>Fuente</u>	<u>Actividad</u> (Ci)	<u>Tiempo de</u> <u>Exposición</u>	<u>Dosis</u> (Gy)
Co-60	64,000	?	10

La cinta de transmisión se atascó y las fuentes quedaron expuestas. Un microinterruptor en el circuito de indicación de la posición de la fuente falló y permitió que un operador entrara cuando el monitor de radiación ambiental estaba reparándose. El operador falleció 13 días después.


RADIATION ACCIDENT IN EL SALVADOR


February 1989

**DOE/ORAU
REAC/TS**

**RADIATION
EMERGENCY
ASSISTANCE
CENTER
TRAINING
SITE**


Assistance provided at request of IAEA and PAHO








DOSIMETRY PROBLEM


1. Where was the source?
2. Where were the workers?
3. Did the source move?
4. Did the workers move?
5. Did the activity in source change?
6. What else?













RADIATION ACCIDENT IN EL SALVADOR



RADIATION ACCIDENT IN EL SALVADOR



RADIATION ACCIDENT IN EL SALVADOR

PRELIMINARY CYTOGENETICS

Patient	Metaphases Scored	Dicentrics Observed	Dicentrics Per Cell	Dose Estimate* (rads)	95% Confidence Interval (rads)
A	35	131	3.74	797	729-865
B	350	306	0.87	377	~352-396
C	500	266	0.53	292	274-310

*Equivalent whole body