



ANEXO 1. DESCRIPCION DE DANOS




FACHADA ESTE, JUNTA ENTRE BLOQUES PRINCIPAL Y DE CONSULTA EXTERNA




FACHADA OESTE DESPLOME Y AGRIETAMIENTOS DE LA PARED DE FACHADA




AREA DE NEONATOLOGÍA, PRIMER PISO FALLA DE CORTE EN CRUZ EN LA MAMPOSTERÍA



AREA DE GINECOLOGÍA, DESPLOME DE MAMPOSTERÍA NO ARRIOSTRADA





FISURAS EN UNA PARED DE LA FACHADA OESTE



FALLA DE CORTE EN ESQUINA POR AUSENCIA DE DINTEL SOBRE LA PUERTA

Anexo 2. Espectros de Diseño para sismos de diversas intensidades






SIMBOLOGIA

- COLUMNAS Y LOSAS REFORZADAS
- COLUMNAS Y LOSAS EXISTENTES

PLANTA LOSA PRIMER PISO ALTO
BLOQUE PRINCIPAL - BLOQUE # 1



PLANTA CIMENTACION
BLOQUE PRINCIPAL
BLOQUES # 1 Y 2

SIMBOLOGIA

- COLUMNAS REFORZADAS
- COLUMNAS ACTUALES