




Foto 59.- Parte Oeste de Impresos López después de los sismos de 1985 [1].

Photo 59.- West part of Impresos López after the 1985 earthquakes [1].



Foto 60.- Porción Noreste de la estructura severamente dañada en proceso de demolición [1]

Photo 60.- Northeast portion of the severely damaged structure while undergoing demolition [1]