




Foto 72.- Una edificación de mampostería con el proceso constructivo detenido.

Photo 72.- Masonry structure in which construction has been interrupted.




Foto 73 - Edificación de mampostería confinada en la cual parcialmente se emplean muros estructurales de concreto reforzado.

Photo 73.- Structure built with both confined masonry and RC structural walls.