

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD HOSPITAL "JOSE CASIMIRO ULLOA"

APRECIACION HOSPITALARIA

El Hospital de Emergencias, denominado "José Casimiro Ulloa" está ubicado en la ciudad de Lima, Capital del Perú, Departamento de Lima, la entidad propietaria el Ministerio de Salud

Dirección : Av. República de Panamá 6355 Miraflores.

Area de Influencia : Area Metropolitana de Lima

Teléfonos : 447-4758 / Central: 241-2789 / 445-5096

Proyecto original realizado por el Arq. Jorge de Los Ríos Mazure en diciembre de 1973 siendo el promotor el Club de Leones de Miraflores.

El Establecimiento cuenta con 102 camas arquitectónicas que se distribuyen en la siguiente forma:

OBSERVACIÓN	:	Reposo varones	08 camas
		Reposo Mujeres	08 Camas
		Pediatría	05 Camas
HOSPITALIZACIÓN	:	Cirugía	47 Camas
		Medicina	12 Camas
		Traumatología	12 Camas
CUIDADOS INTENSIVOS:			05 Camas
RECUPERACIÓN	:		05 Camas