

SANEAMIENTO EN DESASTRES: LOS CAMPAMENTOS DE EMERGENCIA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, 1976

Julio C. Morataya¹ y Raimundo Hederra²

Los campamentos de emergencia establecidos en la ciudad de Guatemala, en 1976, constituyen un ejemplo adecuado para examinar cuestiones de saneamiento en desastres, ya que la improvisación y descuidos surgidos del apremio por albergar a un gran número de damnificados originaron deficiencias en su instalación y funcionamiento, con consecuentes problemas sanitarios y de otro orden que aún subsisten.

Introducción

El gran número de viviendas inutilizadas en la ciudad de Guatemala por el sismo de febrero, en 1976, constituyó el motivo inicial para la instalación de campamentos de emergencia cuya necesidad resultó acrecentada por el flujo migratorio proveniente de otras zonas dañadas del país. Dichos asentamientos se transformaron en un complejo problema de tipo sanitario, social y económico, cuya resolución aún está pendiente (1). En el cuadro 1 se resumen los porcentajes de daños ocasionados por el sismo en diversos rubros. Cabe indicar que estas cifras no difieren en su flujo al momento de la instalación de los campamentos de emergencia, ya que los damnificados que se trasladaron a los campamentos de emergencia lo hicieron en su mayoría en el primer día de la catástrofe. Por lo tanto, se estima que los daños causados en viviendas, edificios públicos de salud y educación, como asimismo en los sistemas de

saneamiento, fueron de gran trascendencia en casi la tercera parte del territorio, y su porcentaje osciló entre un 40.0 y un 60.0%.

Los campamentos de emergencia se localizaron en plazas, parques, calles, campos deportivos, estacionamientos públicos de vehículos, como asimismo en terrenos de propiedad privada y fiscal. Durante los

CUADRO 1—Apreciación general de daños en viviendas, edificios públicos y sistemas de saneamiento, en Guatemala, 1976.

	Porcentaje de daños		
	Edificios de salud	Edificios de escolaridad	Sistemas de saneamiento
Edificios de salud	55.2	59.2	57.7
Edificios de escolaridad			
primaria	54.3	42.8	48.5
Abastecimiento de agua	62.5	58.0	—
Alfaro de la zona	100.0 ^a	—	100.0 ^b

^a Dato preciso.

1. Morataya JC, Hederra R. Saneamiento en desastres: los campamentos de emergencia en la ciudad de Guatemala, 1976. *Revista Panamericana de Salud Pública* 1981; 1: 32-40.