

**INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN TÉCNICA SOBRE LOS
DAÑOS CAUSADOS POR LAS INUNDACIONES EN LOS VALLES
DE LOS RÍOS: AGUÁN, LEÁN Y SULA.**




Imagen satelital del frente frío afectando a Honduras, el día 11 de noviembre de 1996.

Elaborado por:

Meteo. Edgardo Zúniga A. (ENEE)

Ing. Dimas Alonzo M. (COPECO)

Ing. José Joaquín Chacón S. (CRRH)

TEGUCIGALPA, HONDURAS

DICIEMBRE 1996