



CAUCES CON MAYORES ARRASTRES EN EL LITORAL CENTRAL
PRODUCIDOS POR LOS ALUDES TORRENCIALES DE DICIEMBRE DE 1999

COLEGIO DE INGENIEROS DE VENEZUELA
 COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, INFORME FOTOGRÁFICO

ZONA DE LA GUAIRA - 23 de diciembre de 1999
 QUEBRADA OSORIO



Borde izquierdo
 del curso de la
 quebrada.
 Foto 20



A la izquierda,
 cauce relleno
 de la quebrada,
 mas de 7 m.
 Foto 21