

ZONA DE LA GUAIRA - 23 de diciembre de 1999
QUEBRADA OSORIO



Aguas arriba de la
Catedral.
Foto 22



Vía subiendo
después de la
Catedral.
Foto 23

COLEGIO DE INGENIEROS DE VENEZUELA
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, INFORME FOTOGRÁFICO

ZONA DE LA GUAIRA - 23 de diciembre de 1999
QUEBRADA OSORIO



Calle subiendo
frente a la Catedral.
Foto. 24



Calle Bolívar
Foto. 25