


ZONA DE LA GUAIRA - 23 de diciembre de 1999
QUEBRADA OSORIO




Perforación del cajón
para captar las aguas
de la quebrada.
Foto 26



Fortín , aludes impotyantes
al fondo.
Foto27

ZONA DE LA GUAIRA - 23 de diciembre de 1999
QUEBRADA OSORIO




Zona de la descarga
en el mar
de la quebrada.
Foto 28



Aludes cerca de
edificación
Foto 29

ZONA DE LA GUAIRA - 23 de diciembre de 1999
LADERAS



Detalle de la
foto anterior


Foto 30



Derrumbes
cubriendo
las laderas

Foto 31

ZONA DE LA GUAIRA - 23 de diciembre de 1999
LADERAS



Al sur del puerto
Foto 32



Al sur del puerto
Foto 33