





ANEXO 1



FOTOS 1 y 2. Perfil de suelo característico del área y “boulders” de rocas intrusivas en la cuenca media del Río Chiriquí Viejo (R. Valdés, 2/2001).



FOTOS 3 y 4. Deslizamientos recientes, rotacionales y traslacionales, en la cuenca media (R. Valdés, 2/2001).



FOTOS 5 y 6. Árboles inclinados donde se muestra el movimiento de masas reciente e histórico en la cuenca (R. Valdés, 2/2001).