









FOTOS 7 y 8. Usos de suelo actuales dentro de la cuenca media (L. Rivera, 2/2001).



FOTOS 9, 10 y 11. Cuenca baja del Río Chiriquí Viejo en donde se muestra la llanura de inundación y el perfil de suelo caracterizado por conglomerados alterados a suelos residuales arcillosos (L. Rivera, 2/2001).



Fotos 12 y 13. Deslizamiento trasnacional y rotacional y uso actual del suelo en la cuenca alta (L. Rivera, 10/2001).