



Foto 20.- Las evidencias históricas sobre el riesgo geológico de Mérida comprometen la estabilidad de numerosas edificaciones localizadas al borde de taludes y en máxima pendiente.




Foto 21.- Algunas instalaciones de servicios básicos esenciales se encuentran en zonas de alto riesgo geológico, estando comprometida su seguridad en caso de un terremoto de intensidad > VIII.