




**Foto 24.- Barrio Andrés Bello, constituido por viviendas aporticadas sin diseño sísmico de 1, 2 y 3 pisos localizado al borde de la Quebrada de los Chorros.**



**Foto 25.- Barrio Campo de Oro conformado por edificaciones aporticadas sin diseño sísmico de 1, 2 y 3 pisos. Algunas construcciones están catalogadas como precarias estructuralmente, su vulnerabilidad compromete la seguridad del HULA.**