

GLOSSARIO

COJEDS

[illegible]

INVENTARIO NACIONAL DE RIESGOS GEOLOGICOS-ESTADO PRELIMINAR

FALCON

GLOSARIO

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO			
CODIGO DE INVENTARIO		SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	Nº DE VICTIMAS	
ESTADO	Nº ORDEN EN EL MAPA				GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d			
09	01	Tablazo	Zazarida	?	C ₁					X		Abandono sitio original del pueblo	
09	02		Puerto Cumarebo	1932-03-31?	B ₁ ?					X			
09	03		Moruy (Paraguaná)	1932-06-23	E ₁						X		
09	04	Qda. Guaranao	Punta Fijo	1956-10-30	A ₂	Arrastres Torrenciales				X		Destrucciones considerables (vías, acueducto)	
09	05	Aqua Clara (Río Pedregal)	Coro		E ₃	Fumarola				X			
09	06	Cerros El Gel y San José (Palma-Sola)	Santa Cruz de Bucaraí	1970-06-14	A ₁	Deslizamientos Sísmicos	X					Viviendas rurales dañadas	
09	07		Puerto Cumarebo	1979-09-3	C ₁						X	Muelle destruido	
09	08	Delta del Río Mitare	Coro		D ₄						X		
09	09		Coro	1953	B ₂						X	Daños en viviendas populares	
09	10		Adicora	1877-09-22	E ₁	Ciclón "La Tormenta"					X	Puerto inutilizado	

GLOSARIO

[illegible]

INVENTARIO NACIONAL DE RIESGOS GEOLOGICOS-ESTADO PRELIMINAR

GLOSARIO

L A R A

LOCALIZACION DEL RIESGO				NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO		
CÓDIGO DE INVENTARIO ESTADO	Nº ORDEN EN EL MAPA	SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				Nº DE VICTIMAS
					GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d	
11	01	Volcán de Humo	Sanare	< 1579	E ₃	Fumarola?			X		
11	01	Volcán de Humo	Sanare	1835	E ₃				X		
11	01	Volcán de Humo	Sanare	1878	E ₃				X		
11	01	Volcán de Humo	Sanare	1892	E ₃				X		
11	01	Volcán de Humo	Sanare	1927	E ₃				X		
11	01	Volcán de Humo	Sanare	1950	E ₃				X		
11	01	Volcán de Humo	Sanare	1950-08-06	E ₃		X				
11	02	Volcán de Humo La Baba	Sanare	1835	A ₃				X		
11	02	Volcán de Humo La Baba	Sanare	1892	A ₁	Deslizamiento			X		
11	03	El Arador (La Tri- guera) cerca Vol- cán de Humo	Sanare	1892	A ₁	Deslizamiento			X		
11	04	Volcancito	San Miguel	< 1575	E ₃	Fumarola?			X		

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO			
CODIGO DE INVENTARIO	ESTADO	Nº ORDEN EN EL MAPA	SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCA O MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	Nº DE VICTIMAS
						GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d		
11		04	Volcancito	San Miguel	1835	E ₃	Fumarola?				X		
11		05	Curumato	Guaríco	1916	A ₁	Deslizamientos Rotacionales	X					Destrucción de varias viviendas rurales
11		05	Curumato	Guaríco	1941	A ₁	Deslizamientos Rotacionales				X		
11		05	Curumato	Guaríco	1943	A ₁	Deslizamientos Rotacionales				X		
11		05	Curumato (El Pajonal)	Guaríco	1950-08-03	A ₁	Deslizamientos Rotacionales	X					
11		06	El Taque	Río Claro	1926	A ₁	Deslizamiento					X	
11		07	?	Carora	1927-01-?	E ₄					X		
11		08	Barquisimeto (centro)	Barquisimeto	1932	B ₄						X	
11		09	El Tigre (Hda. Santo Domingo)	Villanueva	1932-08-22	A ₁	Deslizamiento				X		Daños en una hacienda de café
11		10	Zanjón del Hato	Quíbor	1941-10-08	D ₃ ?	Falla activa?	X					Daños en una vivienda
11		11	La Laguna	Humocaro Bajo	1942-12-?	A ₁	Deslizamiento Rotacional				X		
11		11	La Laguna	Humocaro Bajo	1947-1948	A ₁	Deslizamiento Rotacional	X					Daños de importancia a instalaciones rurales (trapiche, vaquera, etc.)

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO						EFECTOS DEL RIESGO	
CODIGO DE INVENTARIO		SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	Nº DE VICTIMAS
ESTADO	Nº ORDEN EN EL MAPA				GENERAL	ESPECIFICA	a	b	c	d		
11	11	La Laguna	Humocaro Bajo	1950-08-03	A ₁	Deslizamiento	X				Daños de importancia en construcciones rurales y una vía	
11	12	El Peñón	Humocaro Bajo	1950-08-03	A ₁	Caída de rocas	X					
11	13	La Culebrina	Humocaro Bajo	1950-08-03	D ₃		X					
11	14	Cementerio	Humocaro Alto	1942-02-?	A ₁	Deslizamiento Rotacional			X			
11	14	Cementerio	Humocaro Alto	1942-09-02	A ₁	Deslizamiento Rotacional		X			Destrucción de 22 viviendas, y vía dañada sobre 200 metros	
11	14	Cementerio	Humocaro Alto	1942-09-02	A ₃	Represamiento Río Tocuayo por un dique de 100 m x 5 m		X				
11	14	Cementerio	Humocaro Alto	1948-09-?	A ₁	Deslizamiento Rotacional			X		Daños a vía hacia El Tocuayo	
11	14	Cementerio	Humocaro Alto	1950-08-03	A ₁	Deslizamiento Rotacional	X				Viviendas destruidas	
11	15	El Chorro de Ramírez	Guarico	1950-08-?	A ₁	Deslizamiento	X					
11	16	La Primavera	Guarico	1950-08-?	A ₁	Deslizamiento	X					
11	17	La Cruz del Padre (Viso)	Guarico	1950-08-?	A ₁	Derrumbes	X				Viviendas arrastradas, en el Peñón	
11	18		Anzoátegui	Tradición Oral	B ₁ ?				X		Hundimiento de un pueblo en la laguna	

LOCALIZACION DEL RIESGO						NATURALEZA DEL RIESGO						EFECTOS DEL RIESGO	
CODIGO DE INVENTARIO		SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCANA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	Nº DE VICTIMAS	
ESTADO	Nº ORDEN EN EL MAPA				IGENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d			
11	19	La Boca	Anzoátegui	1950-08-3	A ₁	Deslizamiento	X				Vía obstruída		
11	19	La Boca	Anzoátegui	1980-09-?	A ₁	Deslizamiento				X	Vivienda dañada		
11	20	El Rincón	Villanueva	1950-08-?	A ₁	Deslizamiento	X				Daño en una vivienda		
11	21	Agua Amarilla	Villanueva	> 1950	A ₁	Deslizamiento				X	Daño en una vivienda		
11	22	Palma Rica	Guaito	1950-08-?	D ₃		X						
11	23	Agua Linda	Guaito	1950-08-?	D ₃		X						
11	24	Pueblo Nuevo	Guaito	1950-08-7	A ₁	Deslizamiento	X				Viviendas destruídas		
11	25	San Rafael	Sanare	1950-08-3	D ₃		X						
11	26	Las Adjuntas	El Tocuyo	1950-08-03	A ₁	Caída de rocas	X				Obstrucción vía		
11	27	Las Adjuntas	El Tocuyo	1950-08-3	B ₃		X				Daños en la vía y el puente		
11	28	La Aguada (San Pedro)	El Tocuyo	1950-08-3	A ₁	Caída de rocas	X						
11	29	San Pedro/Boro	El Tocuyo	Pleistoceno	A ₂	Alud torren- cial gigante		X					
11	30	"La Hundición" (Yay)	Sanare	Tradición oral (Colo- nia?)	B ₁ ?			X			Hundimiento de un pueblo		

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO		
CODIGO DE INVENTARIO		SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	N° DE VICTIMAS
ESTADO	N° ORDEN EN EL MAPA				GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d		
11	31	Sabana Grande	Sanare	?	A ₁	Deslizamiento				X		
11	32		Cubiro	Pleistoceno	A ₁	Deslizamientos				X		
11	33	Sta. Eduvigis	Barquisimeto	1957-07-2	B ₄						X	Daños a Escuela
11	34	El Veral	Carora	1957-07-27	D ₃			X				
11	35	Buenos Aires	Humocaro Alto	1972-12-18	A ₁	Deslizamiento					X	3 muertos
11	36	Curvas de San Pablo	San Pablo	1975-04-6	A ₁	Derrumbes		X				Daños en la vía
11	37	Cerro El Testimonio	San Pablo	1975-04-5	A ₁	Derrumbes		X				
11	38	Maracas	El Tocuyo	1975-04-5	A ₁	Derrumbes		X				
11	39	Hda. Tomás Ramos	Río Tocuyo	1975-04-5	B ₁ ?			X				
11	40	El Tamboral	Villanueva	1976/1977?	A ₁	Deslizamiento					X	Daños a construcciones ru- rales
11	41	Simón Rodríguez	Barquisimeto	1976-10-25	A ₁	Derrumbes					X	2 viviendas destruidas
11	42	El Cercado	Barquisimeto		B ₄						X	
11	43	La Raya	Guaito	Pleistoceno?	A ₂ ?						X	

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO		
CODIGO DE INVENTARIO		SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCANA MAS GRANDE	FECHA DE OCURENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	Nº DE VICTIMAS
ESTADO	Nº ORDEN EN EL MAPA				GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d		
11	44	Curari	bobare	1979-12-27	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	2 muertos
11	45	Palmarito		1979-11-2/3	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	Vía cortada por derrumbe de un puente 68 damnificados
11	46	Urb. La Ruezga	Barquisimeto	1976-08-5	B ₃						X	3000 viviendas agrietadas
11	46	Urb. La Ruezga Norte (Sector 3)	Barquisimeto	1979-04-18	B ₃						X	10 viviendas destruidas
11	47	Presa Cuatricentenaria	Carora	1978-09-1	A ₁	Deslizamiento					X	Obras dañadas (tunel de desagüe)
11	48	Qda. Tierra de Tinta	Río Claro	1933-11- < 8	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	Daños a cultivos y viviendas
11	49	Buena Vista (Hda. La Gracia)	Barquisimeto	1933-11-7	A ₃						X	Daños considerables
11	50	Qdas. Atarigua de los Yabos	Río Tocuyo	1975-04-5	A ₂		X					
11	51	Volcancito	San Miguel	1909	A ₃	Lago de represamiento (Río Turbio) durante varios meses					X	
11	52	Sta. Rosa (Orilla Izquierda Río Turbio)	Barquisimeto	1812-03-26	D ₃ ?		X					
11	53	Caserío El Palmar	Sarare	1975-03-5	E ₃	Combustión subterránea del suelo					X	

INVENTARIO NACIONAL DE RIESGOS GEOLOGICOS-ESTADO PRELIMINAR

GLOSARIO

MÉRIDA

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO				EFECTOS DEL RIESGO			
CODIGO DE INVENTARIO	Nº ORDEN EN EL MAPA	SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCANA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	Nº DE VICTIMAS
					GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d		
12	01	La Playa-El Volcán Tovar Rincón de La Laguna		1610-02-03 al 1610-06-29	A ₃	Alud(Qda. Colodrada), laguna de represamiento y flujo de des- carga	X				500 cabezas de ganado sepul- tadas por el flujo	4 muertos
12	02	San Antonio de Mu- cuño	Acequias	1644-01-16	A ₁	Deslizamientos	X					
12	02	San Antonio de Mu- cuño	Acequias	1691	A ₁	Deslizamientos	X				Mudanza del pueblo	
12	03	Confluencia Ríos Villa y Albarregas	Mérida	1651	A ₂	Arrastres -onvencionales				X	Destrucción del Convento	
12	04	La Playa	Jajf	1693	A ₁	Deslizamientos				X	Viviendas y cultivos dañados	
12	04	La Playa	Jajf	1887	A ₁	Deslizamientos				X		
12	04	La Playa	Jajf	1890	A ₁	Deslizamientos				X		
12	04	La Playa	Jajf	1894-04-28	A ₁	Deslizamientos	X					
12	04	La Playa	Jajf	1933-11-23	A ₁	Deslizamientos				X		
12	05		Mucuruba	1777	A ₁	Deslizamientos				X		
12	06	Sorde y talud de la terrazza (Selén)	Mérida	1912-02-19	A ₁	Colapso del bor- de de la meseta	X					

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO		
CODIGO DE INVENTARIO		SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCANA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	Nº DE VICTIMAS
ESTADO	Nº ORDEN EN EL MAPA				GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d		
12	07	El Llano	Lagunillas	1845-02-19	A ₂	Flujo de lodo	X				Viviendas destruídas	Hubo algunas víctimas
12	08	Sierra Nevada (Pi- cos El Toro y El León)	Mérida	1875-05-18	D ₃	Disminución de altura (?)	X					
12	09	La Playa	Jají	1940	A ₁	Deslizamiento			X		Viviendas dañadas	
12	09	La Playa	Jají	1946	A ₁	Deslizamiento			X			
12	10	Los Campos, San Ja- cinto, El Rincón	Chiguará	1899	A ₁ A ₂	Derrumbes y Arrastres to- rrenciales				X	Haciendas y viviendas da- ñadas	
12	10		Chiguará	1890	A ₁	Deslizamiento				X		
12	11		Chiguará	1894-05-11	A ₁	Derrumbes y polvareda	X				Viviendas dañadas	
12	12	Los Cañitos	El Vigía	1894-04-28	D ₃ ?	Grietas	X					
12	13	Caño de las Piedras	Santa Cruz de Mora (?)	1894-04-28	A ₁ ?	Grietas (deslizamiento)	X					
12	14		El Vigía	1894-05-28	D ₃ ?	Grietas	X					
12	15	Las Laderas de San Pablo	Estanquez	1894-04-28	A ₁	Deslizamiento	X					
12	16	Cuesta de las Cebo- llas (Macizo de La Culata)	Mérida	1894-04-23	D ₃	Rupturas de superficie	X					

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO		
CODIGO DE INVENTARIO		SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCANA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	Nº DE VICTIMAS
ESTADO	Nº ORDEN EN EL MAPA				GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d		
12	17	Laguna de Uruo	Lagunillas	1894-04-28	C ₂	"Shaking" en la parte baja de La Laguna	X					
12	18	Llano Grande	Mérida	antes de 1894	B ₃	Tembladales				X		
12	19	Taludes del Cañón del Chama	Mérida	1894-04-28	A ₁	Derrumbes	X					
12	20	Faldas Sierra Nevada	Mérida	1894-04-28	A ₁	Derrumbes(más de 100 en una legua)	X					
12	21	Bordes y taludes de la Terraza	Mérida	1894-04-28	A ₁	Derrumbes	X					
12	22	Taludes del Cañón del Chama	San Juan	1894-05-11	A ₁	Derrumbes y polvareda densa	X					
12	23	Río Chama	Mérida	1894-05-16	A ₂	Arrastres Torrenciales				X	Daños en vías y sembradíos	
12	24	Mesa de Culebra	Mesa Bolívar	1894-04-28	A ₁ ?	Deslizamiento?	X					
12	25	Confluencia Ríos Chama y Mocotíes	Santa Cruz de Mora	1894-04-28	D ₃		X					
12	26	Confluencia Ríos Chama y Mocotíes	Santa Cruz de Mora	1894-04-28	A ₁	Deslizamientos	X					
12	27	Cuenca Río Onia	El Vigía	1894-04-28	A ₁	Deslizamientos	X					
12	28	Cuenca Río Onia	El Vigía	1894-04-28	D ₃		X					

LOCALIZACION DEL RIESGO				NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO	
CODIGO DE INVENTARIO	ESTADO	N° ORDEN EN EL MAPA	SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCANA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION			DAÑOS MATERIALES	N° DE VICTIMAS
						GENERICA	ESPECIFICA	VINCULO CON LA SISMICIDAD a b c d		
12		29	Cuenca Río Onia	El Vigía	1894-04-28	E ₄		X		
12		30	Curso inferior Río Chama	El Vigía	Años 1900	A ₂	Arrastres Torrenciales		X	
12		31	Desde Sta. Cruz hasta caserío Moco - tías	Santa Cruz de Mora	1894-05-11	A ₁	Derrumbes y polvareda de 3 días	X		
12		32		Zea	1894-04-28	A ₁	Deslizamiento	X		1 muerto
12		32	El Rincón El Playón (Mariño)	Zea?	1928	A ₁ + A ₂	Derrumbes y arrastres torrenciales		X	Pérdidas por Bs.20.000
12		33	Río Milla	Mérida	Siglo 19 (>1850)	A ₂	Arrastres Torrenciales		X	
12		34	Pico La Negra (Páramo La Negra ?)		1932-03-14	D ₃	Formación de una laguna de obturación	X		
12		35	Las Laderas de San Pablo	Estanquez	1932-03-14	A ₁	Derrumbes y caídas de rocas	X		Vía obstruida hacia Pueblo Nuevo
12		35	Las Laderas de San Pablo		>1932-05-20	A ₁	Derrumbes y caídas de rocas		X	
12		36	La Mesa (pasando el Mucujún)	Tabay	1953-05-29	A ₁	Deslizamiento		X	
12		37	Las Laderas?	Estanquez	1956-11-24	A ₁	Derrumbes	X		Vía interrumpida. Casas dañadas en el Barrio Sta. Elena
12		38	Los Llantitos	Tabay	1956-11-24	A ₂	Arrastres Torrenciales		X	Plantaciones destruidas y vía hacia Mérida dañada

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO		
CODIGO DE INVENTARIO		SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCANA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	Nº DE VICTIMAS
ESTADO	Nº ORDEN EN EL MAPA				GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d		
12	39	?	San José de Palmita	1957-06-5	A ₁	Deslizamiento				X		
12	40	Camino hacia El Mo- rro, sitio exacto desconocido	Aricagua	1959-06-30	A ₁	Deslizamiento	X					1 muerto 1 herido
12	41	Hda. La India (Ribe- ra derecha del Río Aricagua hacia El Morro, confluencia Qda. El Plan con Río Aricagua)	Aricagua	1959-?-?	A ₁	Deslizamiento	X					
12	42	Cementerio del pue- blo (borde de la terrazza superior)	Aricagua	1959	D ₃ ?		X					
12	42	Terraza interme- diaria alta	Aricagua	1959	D ₃ ?		X					
12	42	Borde de la Terra- za de asiento del pueblo	Aricagua	1959	D ₃ ?		X					
12	43	La Ganacha? 1,5 Km aguas arriba mar- gen izquierda río	Aricagua	1959	A ₁	Deslizamiento	X					
12	44	La Trinidad	Mérida	1960	A ₁	Deslizamiento					X	
12	45	Margen izquierdo Río Torondoy en el pueblo mismo	Torondoy	Abril/Mayo 1971	A ₁	Deslizamiento					X	
12	46	=Km 10 carretera hacia Caja Saca	Torondoy	Abril/Mayo 1971	A ₁	Deslizamientos					X	

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO		
CODIGO DE INVENTARIO		SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCAÑA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	Nº DE VICTIMAS
ESTADO	Nº ORDEN EN EL MAPA				GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d		
12	47		Carretera hacia la Panamericana, sitio exacto desconocido	Santa Apolonia	Abril/Mayo 1971	A ₁	Derrumbes				X	
12	48		Urb. Los Chorros	Mérida	1977-10-30	A ₁	Derrumbe				X	1 vivienda destruida
12	49		Av.1(Las Piedras) barranco del Alba rregas	Mérida	1978-06-30	A ₁	Deslizamiento				X	7 viviendas destruidas
12	50		Pueblo Nuevo del Sur	Puerto Real	1978-05-20	A ₁	Derrumbes				X	Pueblo incomunicado
12	51		?	Tovar	1978-01-6	A ₁	Deslizamiento				X	2 muertos
12	52		Barranco Mucujún (Estación INOS)	Mérida	1979-11-1	A ₁	Derrumbes				X	Interrupción servicio de agua en Mérida
12	53		El Valle	Mérida	1979-11-17	A ₁	Derrumbe				X	Zona turística incomunicada
12	54		?	Aricagua	1980-05-28	A ₁	Deslizamiento			X		3 viviendas destruidas
12	55		La González	San Juan		A ₁	Deslizamientos Rotacionales			X		Vía dañada
12	56		Mesa de los Indios	La Mesa		A ₁	Deslizamiento			X		
12	57		?	Mucuchachí	?	A ₁ ?	Grietas Deslizamiento?			X		
12	58		Mucumpate	Mucuchíes	Siglo 19	A ₁	Deslizamiento				X	

INVENTARIO NACIONAL DE RIESGOS GEOLOGICOS-ESTADO PRELIMINAR

GLOSARIO

MIRANDA

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO		
CÓDIGO DE INVENTARIO ESTADO	N° ORDEN EN EL MAPA	SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCANA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	N° DE VICTIMAS
					GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d		
13	01		Panaquire	1740	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	
13	02	Qda. Pitahaya	Charallave	1878-04-12	B ₁			X				
13	03	Qda. La Culebra	Cúa	1878-04-12	B ₁			X				
13	04	Río Tuy	Cúa	1878-04-12	E ₃	Anomalia Geotérmica		X				
13	04	Río Tuy	Cúa	1942-09-?	E ₃	Anomalia Geotérmica		X				
13	05	Centro Pueblo	Cúa	1878-04-12	D ₂ ?			X				
13	06	Orillas Río Tuy	Cúa	1878-04-12	B ₃			X				
13	07	Río Guatire	Arenaza	1892-10-?	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	Destrucción vía férrea
13	08	vía a Caracas	Guatire	1900-10-29	A ₁ ?	Deslizamientos		X				
13	09	Vía a Guatire	Caucagua	1900-10-29	A ₁ ?	Deslizamientos		X				
13	10	Los Moriches (al Sur Guarenas/ Guatire)	Guarenas	1900-10-29	D ₃ ?			X				

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO				EFECTOS DEL RIESGO		
CODIGO DE INVENTARIO		SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCA MAS GRANDE	FECHA DE OCURENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				
ESTADO	Nº ORDEN EN EL MAPA				GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d	
13	11	Entre Cutusiapón y Prim	Capaya	1900-10-29	B ₁ ?		X				
13	12		Turnerito (Barlovento)	1900-10-29	B ₁ ?		X				
13	13	Río San José	Río Chico	1900-10-29	C ₂		X				
13	14	Paparo	Río Chico	1900-10-29	B ₁		X			Destrucción Puente de Hierro. Daños a viviendas. Parte del pueblo se hundió en el agua	
13	15		Puerto Tuy	1900-10-29	C ₁	Ola de 10 metros	X				
13	16	Vía férrea de Carenero / Río Chico	Carenero / Río Chico	1900-10-29	B ₁ D ₃		X			Vía férrea destruida Rieles doblados	
13	17	Río Capaya y Río Curiepe	Higuerote	1908	A ₂	Arrastres Torrenciales			X		
13	17	Río Capaya y Río Curiepe	Higuerote	1909-12-?	A ₂	Arrastres Torrenciales			X		
13	18		Araira	>1967-07-29	A ₁	Deslizamiento	X				
13	19	Cedral Alto	Turgua	1971-10-?	A ₁	Deslizamiento			X	Sistema Tuy II dañado Caracas sin agua por 1 mes	
13	20	Km 23 Autopista Coche-Tejerías		1972-07-?	A ₁	Derrumbe			X	Autopista cerrada 3 días	
13	21	Vía hacia Caracas (Kilómetro 3)	Guarenas	1975-11-30	A ₁	Derrumbe			X	Vía obstruida	

LOCALIZACION DEL RIESGO				NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO	
CÓDIGO DE INVENTARIO Nº ORDEN EN EL MAPA	SÍMBOLO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD			DAÑOS MATERIALES	Nº DE VICTIMAS
				GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c		
13	22	Km 40 Panamericana Los Teques/Te- rías	1975-10-11	A ₁	Derrumbe				Vía cerrada 10 horas	
13	23	Vía Araira-Caracas Araira	1976-06-2	A ₁	Derrumbe				1 carro tapiado	
13	24	Sector Guatopo Santa Teresa	1977-08-20/21	A ₁	Derrumbe				Vía obstruida	
13	25	Chuspita Cauagua	1979-07-3	A ₂	Arrastres Torrenciales				Puente dañado Vía interrumpida	
13	26	Los Ocumitos (auto pista)	1970	A ₁	Deslizamiento				Daños de importancia	
13	26	Tunel Los Ocumitos Caracas	1975-12-30	A ₁	Derrumbe				Vía obstruida	
13	26	Tunel Los Ocumitos Caracas	1976-09-7	A ₁	Deslizamientos				Vía interrumpida	
13	27	Barrio San José de Las Claveitinas Guarenas	1979-09-08 al 14	A ₁	Deslizamiento				17 viviendas destruidas	400 familias afectadas
13	27	Barrio Copacabana y Barrio Guacarapa Guarenas	1979-09-08 al 14	A ₁	Deslizamiento					
13	28	La Peña Charallave	1979-09-15	A ₁	Deslizamiento				Ruptura gasducto Anaco-Cara cas. Autopista dañada	2 heridos graves
13	28	La Peña Charallave	1979-11-04	A ₁	Deslizamiento				Ruptura gasducto Anaco-Cara cas. Autopista dañada	5 heridos graves
13	28	La Peña Charallave	1979-11-27	A ₁	Deslizamiento				Reventón Sistema de Aduc- ción Tuy I	

LOCALIZACION DEL RIESGO				NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO	
CODIGO DE INVENTARIO	SITIO NATURAL O PUEBLO	LOCALIDAD CERCANA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD			DAÑOS MATERIALES	Nº DE VICTIMAS
				GENÉRICA	ESPECIFICA	G	E	C		
13	28	La Peñita	1979-12-06	A ₁	Deslizamiento				X	4º Reventón Sistema aducción Tuy I. Autopista interrumpida
13	29	Ancianato Doña Teo tiste Arocha de Gallegos	1979-09-22	B ₂					X	Abandono instalaciones dañadas
13	30	Carretera a Machu rucuto	1979-09-24	A ₂	Arrastres Torrenciales				X	Vía dañada
13	31	Paparo	1979-09-24	A ₂	Arrastres Torrenciales				X	
13	32	Pichao	1979-09-22	A ₁	Derrumbes				X	Vía interrumpida
13	33	Barrio Las Lomas (Km 17 Autopista Valencia)	1978-08-12	A ₁	Deslizamiento				X	2 muertos
13	34	El Hatillo/Sabana ta	1977-08-19	A ₁	Derrumbes				X	Sabaneta aislada
13	35	NE Caserío La Maturetera	1900-10-29	B ₁			X			
13	36	Las Morochas, cerca Río Agua Colorada	1967-07-29	B ₁			X			
13	37	Barrio Guacarapa	1981-06-9	A ₂	Arrastres Torrenciales				X	Viviendas arrastradas
										3 muertos 200 familias dañificadas

INVENTARIO NACIONAL DE RIESGOS GEOLOGICOS-ESTADO PRELIMINAR

GLOSARIO

AREA METROPOLITANA DE CARACAS - MIRAN

LOCALIZACION DEL RIESGO				NATURALEZA DEL RIESGO				EFECTOS DEL RIESGO			
ORDEN DE INVENTARIO	Nº INVENTARIO EN ESTADO E. MADA	SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCA	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				Nº DE VICTIMAS
					GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d	
01	01	El Pedregal-La Cas	Caracas	1100/1500 DC	A2 - D5	Avalancha de peñones		X			
02	02	Altamira	Caracas	1100/1500 DC	A2	Avalancha de peñones		X			
03	03	San Michel-le-Parque del Este (Cda. To- come	Caracas	1100/1500 DC	A2- D5	Avalancha de peñones		X			
04	04	Petare	Caracas	1100/1500 DC	A3	Represamiento Rio Guaire y flujos de des-carga.		X			
05	05	Altamira - Los Palos Grandes	Caracas	Pleistoceno, Holoceno?	D2			X			
06	06	Los Palos Grandes	Caracas	1960-06-18	D2?		X				
07	07	Los Palos Grandes	Caracas	1960-07-18	D2?		X				
08	08	Los Palos Grandes	Caracas	1967-07-29	D2?		X				
09	09	Los Palos Grandes	Caracas	1968-01-31	D2?		X				
10	10	La Silla	Caracas	1812-04-05	A1	Caida de masas de rocas hacia el valle.	X				
11	11	La Silla	Caracas	1812-04-5	D3	Descenso de 6 brazas (?) (50 a 60 toesas)	X				

LOCALIZACION DEL RIESGO				NATURALEZA DEL RIESGO				EFECTOS DEL RIESGO			
Código de inventario	Nº ORDEN EN EL MAPA	SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCAÑA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				Nº DE VICTIMAS
					GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d	
13	08	Qda. Caurimare	Petare	< Abril 1832	A2	Arrastres Torrenciales				X	Carretera a Petare cortada
13	09	Cerro de Figueroa	Carrizal	1832	A1	Deslizamiento			X		
13	10	Montes de Surima	Baruta	1835	A2	Arrastres Torrenciales				X	
13	11	Río Guarenas	Caucaguita/ Guarenas	1877	A2	Arrastres Torrenciales				X	Daños considerables
13	12	Los Canales	Los Teques	1878-04-12	E4		X				
13	13	Qda. Tócome		1883-07-5	A2	Arrastres Torrenciales				X	Destrucción línea del ferrocarril
13	14	Colinas de la Mari posa (Urb. El Cují)		< 1936	A1	Deslizamiento Rotacional			X		
13	14	Colinas de la Mari posa (Urb. El Cují)		> 1947	A1	Deslizamiento Rotacional				X	Destrucción periódica de la vía
13	14	Colinas de la Mari posa (Urb. El Cují)		1970/1981	A1	Deslizamiento Rotacional				X	Quintas dañadas y destruidas
13	15	Urbanización Los Naranjos		< 1936	A1	Deslizamientos Rotacionales			X		
13	15	Urbanización Los Naranjos		1978/1981	A1	Deslizamientos				X	Daños de importancia
13	16	Chacao La Campiña	Caracas	1951-02-17	A2	Arrastres Torrenciales				X	1 muerto
13	17	Los Palos Grandes	Caracas	1951-02-17	A2	Arrastres Torrenciales				X	Vivienda destruida
1	18	Aeropuerto La Carlota	Caracas	1951-02-17	A2	Arrastres Torrenciales N-S				X	Anegado el aeropuerto

LOCALIZACION DEL RIESGO						NATURALEZA DEL RIESGO						EFECTOS DEL RIESGO	
CODIGO DE INVENTARIO	ESTADO	Nº ORDEN EN EL MAPA	SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCAÑA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	Nº DE VICTIMAS
						GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d		
AMC-13	13	19	Altamira (Qda.Pajaritos)	Caracas	1951-02-17	A ₂	Arrastres Torrenciales				X	Rotura antigua presa en el Avila. 15 ranchos arrastrados	3 muertos 3 desaparecidos
13	20		Montecristo (Qda. de Iocome)	Caracas	1951-02-17	A ₂	Arrastres Torrenciales				X	24 viviendas dañadas	
13	21		Carretera vieja de Guarenas		1967-07-29	A ₁	Derrumbes	X					
13	22		Barrio El Calvario	El Hatillo	1967-07-29	A ₁	Deslizamientos	X				12 ranchos destruidos	
13	23		Km 11 Panamericana (Entrada IVIC)		1967-07-29	A ₁	Derrumbe	X				Urb. Carrizal, La Rosaleda, Los Castores, aisladas	
13	23		Km 11 Panamericana (Entrada IVIC)		1975-11-29	A ₁	Derrumbe				X	Vía cerrada	
13	23		Km 11 Panamericana (Entrada IVIC)		1975-11-2 al 4	A ₁	Derrumbes (30.000 m ³)				X	Vía cerrada por 8 días 4 vehículos dañados	
13	23		Km 11 Panamericana (Entrada IVIC)		1976-06-4	A ₁	Derrumbes				X	Vía cerrada	
13	23		Km 11 Panamericana (Entrada IVIC)		1976-10-12	A ₁	Derrumbes				X	Vía obstruida	
13	23		Km 11 Panamericana (Entrada IVIC)		1976-10-23	A ₁	Derrumbe				X	Vía interrumpida	
13	23		Km 11 Panamericana (Entrada IVIC)		1977-08-20	A ₁	Derrumbe				X	Vía interrumpida	
13	24		Km 12/13 Panamericana (Qda. La Veguita)		1975-04-29	A ₂	Arrastres Torrenciales				X	Vía cortada	
13	24		Km 12/13 Panamericana (Qda. La Veguita)		1975-10-11	A ₂	Arrastres Torrenciales				X	Vía cortada	

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO						EFECTOS DEL RIESGO			
CODIGO DE INVENTARIO	ESTADO	Nº ORDEN EN EL MAPA	SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCANA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	Nº DE VICTIMAS	
						GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d			
ANC-13	13	24	Km 12/13 Panamericana (Qda. La Veguita)		1975-10-12	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	Vía interrumpida	
	13	24	Km 12/13 Panamericana (Qda. La Veguita)		1975-10-14	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	Vía interrumpida	
	13	24	Km 12/13 Panamericana (Qda. La Veguita)		1976-10-14	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	Vía y viviendas dañadas (La Rosaleda Sur)	
	13	24	Km 12/13 Panamericana (Qda. La Veguita)		1977-08-20	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	Barrio Figueroa incomunicado varios días Vía cortada	
	13	24	Km 12/13 Panamericana (Qda. La Veguita)		1977-10-2	A ₁	Derrumbes					X	Un vehículo tapiado	
	13	24	Km 12/13 Panamericana (Qda. La Veguita)		1977-10-3	A ₁	Derrumbes					X	Vía interrumpida	
	13	25	Km 17 Panamericana La Carbonera		1974-08-22	A ₁	Derrumbes					X	Vía interrumpida	
	13	25	Km 17 Panamericana La Carbonera		1976-08-1	A ₁	Derrumbes					X	Vía interrumpida	
	13	25	Km 17 Panamericana La Carbonera		1976-11-8	A ₁	Deslizamiento					X		
	13	25	Km 17 Panamericana La Carbonera		1976-12-13	A ₁	Derrumbe					X	Vía interrumpida	
	13	25	Km 17 Panamericana La Carbonera		1977-08-06	A ₁	Derrumbe					X		

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO						EFECTOS DEL RIESGO	
CODIGO DE INVENTARIO		SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCANA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	Nº DE VICTIMAS
ESTADO	Nº ORDEN EN EL MAPA				GENÉRICA	ESPECIFICA	a	b	c	d		
AMC-13	25	Km 17 Panamericana La Carbonera		1977-08-15	A ₁	Deslizamiento					X	
13	25	Km 17 Panamericana La Carbonera		1977-08-20	A ₁	Derrumbes					X	
13	25	Km 17 Panamericana La Carbonera		1977-08-21	A ₁	Derrumbes					X	Vía obstruida
13	25	Barrio La Carbonera		1979-09-10	A ₁	Derrumbe					X	Aducción de agua a Los Te- ques fuera de servicio. Vía obstruida
13	26	Colinas de Carrizal		1975-10-8	A ₁ - A ₂	Derrumbes y Arrastres torrenciales					X	
13	26	Colinas de Carrizal		1979-04-30	B ₃ ?						X	
13	26	Colinas de Carrizal		1979-9-7/8	A ₁	Derrumbes					X	Panamericana cerrada. Acua- rio A. Codazzi fuera de ser- vicio 9 quintas dañadas
13	27	Km 20 Barrio Bri- sas de Oriente. Corralito		1975-10-13	A ₁	Derrumbe					X	Viviendas destruidas 30 damnifi- cados
13	27	Km 20 Barrio Bri- sas de Oriente. Corralito		1975-11-2	A ₁	Derrumbe					X	Vía obstruida Línea CANTV cortada
13	27	Km 20 Barrio Bri- sas de Oriente Corralito		1979-07-18	A ₁	Deslizamiento					X	8 viviendas dañadas

DAÑOS MATERIALES

Nº DE VICTIMAS

VIA obstruida

Aducción de agua a Los Te-
ques fuera de servicio.
Vía obstruida

Panamericana cerrada. Acua-
rio A. Codazzi fuera de ser-
vicio
9 quintas dañadas

Viviendas destruidas

Vía obstruida
Línea CANTV cortada

8 viviendas dañadas

30 damnifi-
cados

LOCALIZACION DEL RIESGO						NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO	
CODIGO DE INVENTARIO	SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCANA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	Nº DE VICTIMAS	
				GENÉRICA	ESPECÍFICA	a	b	c	d			
AMC-13	33	Barrio Río Arriba	San Antonio de Los Altos	1977-11-2	A ₁	Deslizamiento					X	2 muertos
13	34	Barrio Miranda	Los Teques	1977-08-6	A ₁	Derrumbe					X	1 muerto
13	35	Barrio El Tambor	Los Teques	1977-08-20/21	A ₂	Alud Torrencial					X	Viviendas destruidas
13	36	Urb. El Trigo	Los Teques	1977-11-3	A ₁	Derrumbe					X	5 viviendas destruidas Cementerio Viejo dañado
13	37	Av. Bolívar	Los Teques	1978-07-5	A ₁	Deslizamiento					X	20 viviendas afectadas
13	38	Qda. Las Minas	Los Teques	1979-08-19	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	2 muertos 2 desaparecidos
13	39	Barrio El Matacero (Qda. San Pedro)	Los Teques	1976-10-10	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	Vía obstruida Cultivos destruidos
13	40	Barrio El Vigía	Los Teques	1975-10-16	A ₁	Derrumbe					X	1 muerto
13	41	Potrerito		1977-08-21	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	Urb. Potrerito incomunicada 10 días. Represa La Mariposa dañada
13	42	Barrio El Nazareno Sector Maca	Petare	1973-08-31	A ₁	Deslizamiento					X	
13	42	Calle La Estrella Maca	Petare	1976-10-22	A ₁	Derrumbe					X	1 herido
13	42	Barrio 12 de Febrero ro. Maca	Petare	1977-08-16	A ₁	Derrumbe					X	1 muerto

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO						EFECTOS DEL RIESGO			
CODIGO DE INVENTARIO	ESTADO	Nº ORDEN EN EL MAPA	SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCAÑA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	Nº DE VICTIMAS	
						GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d			
AMC-13		42	Cerro Naranjal Maca	Petare	1978-04-9/10	A ₁	Deslizamientos					X	Centenares de familias aisladas	
13		43	El Peñon de Lira (Las Marias) Fila de Mariches	Petare	1976-04-15	A ₁	Deslizamiento					X	Sistema Tuy II dañado	
13		44	Hda. El Rodeo Fila de Mariches	Petare	1978-07-8	A ₂	Alud de basura desde el ralle no sanitario					X	1 quinta semidestruida	2 muertos 1 herido
13		44	Barrio La Dolomita	Petare	1979-03-23	A ₁	Derrumbes					X		40 familias damnificadas
13		45	Hospital Pérez de León (Quebradas Caurimare y Loro)	Petare	1976-10-9	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	Bs.2.10 ⁶ en pérdidas	
13		45	Hospital Pérez de León (Quebradas Caurimare y Loro)	Petare	1976-11-9	A ₂	Arrastres Torrenciales					X		
13		45	Hospital Pérez de León (Quebradas Caurimare y Loro)	Petare	1978-04-9	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	Hospital fuera de servicio durante 1 semana	
13		46	Barrio José Félix Ribas	Petare	1975-08-21	A ₁	Deslizamiento					X	Barrio incomunicado	
13		46	Barrio José Félix Ribas	Petare	1976-07-3	A ₁	Derrumbes					X	Unos 10 inmuebles destruidos o deteriorados	
13		46	Barrio José Félix Ribas	Petare	1976-10-9	A ₁	Derrumbes					X	10 viviendas derrumbadas	6 heridos
13		46	Barrio José Félix Ribas	Petare	1978-04-9	A ₂	Arrastres Torrenciales					X		1 muerto

EFFECTOS DEL RIESGO

NATURALEZA DEL RIESGO

LOCALIZACION DEL RIESGO

N° DE VICTIMAS

DAÑOS MATERIALES

Centenares de familias aisladas.

Sistema Tuy II dañado

1 quinta semidestruida
2 muertos
1 herido

40 familias damnificadas

Bs.2.10⁶ en pérdidas

Hospital fuera de servicio durante 1 semana

Barrio incomunicado

Unos 10 inmuebles destruidos o deteriorados

10 viviendas derrumbadas

6 heridos

1 muerto

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO						EFECTOS DEL RIESGO		
ESTADO	CÓDIGO DE INVENTARIO Nº ORDEN EN EL MAPA	SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCANA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	Nº DE VICTIMAS	
					GENÉRICA	ESPECIFICA	a	b	c	d			
AMC-13	46	Barrio José Félix Ribas	Petare	1978-06-24	A ₁	Deslizamiento					X	1 muerto	
13	46	Barrio José Félix Ribas	Petare	1978-08-12	A ₁	Deslizamiento					X	1 herido	
13	47	Barrio San Blas	Petare	1977-08-16	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	Barrio incomunicado	
13	47	Barrio San Blas	Petare	1978-10-30	A ₁	Derrumbe					X	1 vivienda destruida	
13	47	Barrio San Blas	Petare	1979-09-5	A ₁	Derrumbes					X	13 ranchos destruidos	
13	48	Turumo		1974-10-1	A ₁	Derrumbe					X	Vía interrumpida	
13	48	Turumo		1975-11-30	A ₁	Derrumbes					X		
13	48	Turumo, vía Caracas		1976-01-7 2 pm.	A ₁	Derrumbe					X	Vía obstruida 10 carros tapiados	6 muertos
13	48	Turumo, vía Caracas		1978-01-12 1 am.	A ₁	Derrumbe					X	Vía obstruida 1 carro tapiado	1 muerto
13	49	Barrio San Isidro		1975-10-11	A ₁	Deslizamiento					X	Viviendas destruidas	1 muerto 8 lesionados
13	49	Barrio San Isidro		1976-07-24	A ₁	Derrumbe					X		2 muertos
13	49	Barrio San Isidro		1979-06-23	A ₁	Deslizamientos					X		160 damnificados
13	50	Autopista Petare- Guarenas. Sector Ochoa		1975-11-24	A ₁	Derrumbe					X	Vía cerrada 12 horas	3 heridos

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO			
CODIGO DE INVENTARIO		SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCANA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	Nº DE VICTIMAS	
ESTADO	Nº ORDEN EN EL MAPA				GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d			
AMC-13	50	Autopista Petare- Guarenas. Sector Ochoa		1975-12-23	A ₁	Derrumbe					X	Vía interrumpida	
13	50	Autopista Petare- Guarenas. Sector Ochoa		1976-10-9	A ₁	Derrumbe					X		
13	51	Caucaguita		1975-08-21	A ₁	Derrumbe					X	Vía interrumpida	
13	51	Caucaguita		1978-07-31	A ₁	Derrumbe					X	Vía interrumpida por 4 horas	
13	52	Aguaatico-Mampote Autopista Caracas- Guarenas		1976-10-9	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	Viviendas arrastradas	
13	52	Aguaatico-Mampote Autopista Caracas- Guarenas		1977-08-8	A ₁	Derrumbes y caída de rocas					X	Autopista cerrada	
13	52	Aguaatico-Mampote Autopista Caracas- Guarenas	Guarenas	1977-03-30	A ₁	Deslizamientos					X	Autopista cerrada	
13	53	El Limoncito Vía a Santa Lucía	Petare	1976-12-16	A ₁	Derrumbes					X		Varias víctimas
13	54	Km.9 vía hacia Santa Lucía		1979-03-16	A ₁	Deslizamiento					X		
13	55	Palo Verde/ Las Vegas de Petare	Petare	1975-09-1	A ₁	Derrumbe					X	30 carros tapiados	
13	55	Oda. El Loro	Petare	1975-09-1	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	Vía interrumpida 6 horas,1 microbus y decenas de carros arrastrados	7 muertos

LOCALIZACION DEL RIESGO						NATURALEZA DEL RIESGO						EFECTOS DEL RIESGO	
CODIGO DE INVENTARIO		SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCANA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	N° DE VICTIMAS	
ESTADO	N° ORDEN EN EL MAPA				GENÉRICA	ESPECIFICA	a	b	c	d			
AMC-13	55	Palo Verde/ Las Vegas de Petare	Petare	1976-10-9	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	16 vehículos arrastrados.Ser vicio eléctrico fuera de ser vicio por 20 horas.Edificios socavados	
13	55	Qda. El Loro	Petare	1976-10-11	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	20 automóviles arrastrados 6 casas derrumbadas	
13	55	Qda.El Loro y Barrio Campo Rico	Petare	1976-10-22	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	2 autobuses arrastrados	
13	55	Las Vegas de Petare	Petare	1978-04-10	A ₂	Arrastres Torrenciales					X		
13	55	Las Vegas de Petare	Petare	1978-08-11/12	A ₂	Arrastres Torrenciales					X		3 muertos (2 muertos ahogados en Edf.Las Torres)
13	55	Las Vegas de Petare	Petare	1978-10-30	A ₂	Arrastres Torrenciales					X		2 muertos 5 lesionados
13	56	El Llanito	Petare	1976-02-29	A ₁	Derrumbes					X	3 carros tapiados Edificios dañados	
13	56	El Llanito (Puente Baloa)	Petare	1977-08-20	A ₂	Arrastres Torrenciales					X		
13	57	Barrio Nuevo	Petare	1979-04-10	A ₁	Deslizamiento					X	2 ranchos tapiados	6 muertos 3 lesionados
13	58	Barrio La Bombilla	Petare	1977-05-23	A ₁	Derrumbe					X	1 vivienda destruida	
13	59	Barrio Cuatricentenario	Petare	1977-08-11	A ₁	Derrumbe					X		1 muerto
13	59	Valle Alto	Petare	1977-07-4	A ₁	Derrumbe					X		2 muertos

LOCALIZACION DEL RIESGO						NATURALEZA DEL RIESGO						EFECTOS DEL RIESGO	
ESTADO	Nº ORDEN EN EL MAPA	SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	Nº DE VICTIMAS	
					GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d			
AMC-13	60	Barrio El Carpintero	Petare	1976-07-21	A ₁	Deslizamiento					X	7 ranchos destruidos	
13	60	Mesuca, Barrio El Cerrito	Petare	1978-04-8	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	Edificio dañado	
13	60	Barrio San José	Petare	1979-03-23	A ₁	Derrumbe					X	10 vehículos tapiados	
13	61	Barrio La Línea	Petare	1976-10-11	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	25 viviendas arrastradas	
13	61	Barrio La Línea	Petare	1978-10-8	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	10 ranchos destruidos	1 muerto
13	62	Colinas de Bello Monte. Residencias Icabarú		1974-10-19	A ₁	Derrumbe					X	7 carros tapiados	
13	62	Colinas de Bello Monte. Av. Chama		1974-11-9	A ₁	Derrumbe					X		
13	62	Colinas de Bello Monte. Av. Caroní		1977-12-3	A ₁	Derrumbes					X		
13	62	Col. de Bello Monte Av. Caroní, Ed. Mina y Débora		1978-04-14	A ₁	Derrumbes					X	Parque infantil tapiado Vía interrumpida	
13	62	Col. de Bello Monte Calle Río Torbes		1978-10-9	A ₁	Derrumbes					X		
13	62	Col. de Bello Monte Ed. Aura Carolina Pasj. Río Torbes, Calle Suapure		1981 Octubre	A ₁						X		

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO			
CODIGO DE INVENTARIO	M ^o ORDEN EN EL MAPA	SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCANA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	Nº DE VICTIMAS	
					GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d			
AHC-13	63	Cumbres de Curumo Av. Caroní		1975-09-1	A ₁	Derrumbe					X	5 automóviles tapiados	
13	64	El Cafetal, Av. Ppal.		1978-04-12	A ₁	Deslizamiento					X	4 locales comerciales destruidos	
13	65	El Cafetal, Calles El Limón y El Morrao		1975-07-17	B ₃	Asentamientos Diferenciales					X	40 familias afectadas	
13	66	El Cafetal, Urb. Santa Paula, Las Paulinas, Calles Circunvalación del Sol y Géminis		1979-07-10	A ₁	Derrumbe					X	1 quinta destruida 14 viviendas dañadas Pérdidas: Bs. 30.106	
13	67	El Cafetal, Urb. Sta. Sofía, Calle Principal		1979-07-24	A ₁	Derrumbe					X	Edificios dañados Pérdidas: Bs. 2,5.10 ⁶	
13	68	Urb. Sta Fe, Calle Sta. Isabel		1974-09-24	A ₁	Deslizamiento					X		
13	68	Urb. Sta. Fe, Urb. La Alameda		1976-11-3	A ₂	Arrastres Torrenciales					X		
13	68	Urb. Santa Fe		1977-11-6	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	Vía obstruida	
13	68	Urb. Santa Fe El Guire		1979-09-5	A ₁	Deslizamiento					X	Viviendas destruidas	
13	69	Alto Prado/Calle 5 Calle El Colegio		1974-09-5	A ₁	Derrumbe					X	8 quintas dañadas Pérdidas: Bs. 3,2.10 ⁶	
13	70	Alto Prado Calle Las Lomas		1979-09-25	A ₁	Derrumbe					X	6 quintas tapiadas	30 damnificados

LOCALIZACION DEL RIESGO						NATURALEZA DEL RIESGO						EFECTOS DEL RIESGO	
CODIGO DE INVENTARIO		SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCANA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	N° DE VICTIMAS	
ESTADO	N° ORDEN EN EL MAPA				GENÉRICA	ESPECIFICA	a	b	c	d			
AMC-13	71	Prados del Este Calle Amazonas		1979-09-19	A ₁	Deslizamiento					X		
13	72	Terrazas Club Hí pico, Av. Central		1975-10-11	A ₁	Derrumbe					X	4 quintas dañadas	
13	72	Terrazas Club Hí pico, C. La Cima		1978-07-30	B ₃	Hundimiento					X	Vía interrumpida	
13	73	Barrio Santa Cruz del Este		1975-10-20	A ₁	Derrumbe					X	10 viviendas destruidas	
13	73	Barrio Sta. Cruz del Este, Calle Unión		1976-06-25	A ₁	Derrumbe					X		
13	74	Altamira, Qda. San Felipe		1975-10-30	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	Daños en edificios	
13	74	La Castellana, Qda. San Felipe		1975-11-13	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	Viviendas y comercios dañados	
13	75	Los Palos Grandes Cuarta Avenida		1979-08-23	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	5 automóviles tapiados	
13	76	El Pedregal		1976-10-11	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	15 casas dañadas	
13	77	La Carlota Av. Principal		1978-11-11	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	3 edificios anegados	
13	78	Baruta (entrada)		1976-10-9/10	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	2 edificios dañados	
13	79	Baruta Paseo Guacaipuro		1976-10-11	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	Viviendas e industrias dañadas	
13	79	Baruta Paseo Guacaipuro		1979-11-4	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	1 muerto	

LOCALIZACION DEL RIESGO				NATURALEZA DEL RIESGO				EFECTOS DEL RIESGO			
CODIGO DE INVENTARIO	ESTADO	Nº ORDEN EN EL MAPA	SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCANA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD			
						GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d
AMC-13		80	Baruta, Urb. Piedra Azul, Calle Orinoco		1977-08-20	A ₂	Alud de Tierra				X
13		81	Baruta, Urb. Charallavito, Grupo Escolar Sorocaíma		1976	A ₁	Derrumbes				X
13		81	Baruta, Urb. Charallavito, Grupo Escolar Sorocaíma		1978-05-12	A ₁	Derrumbes				X
13		82	Baruta, Barrio La Arenera, Ojo de Agua, El Progreso		1979-09-19	A ₁	Derrumbes				X
13		83	La Trinidad Los Guayabitos		1975-10-19	A ₁	Deslizamiento				X
13		84	La Trinidad, Urb. Coracrevi (Qda. Los Mangos)		1976-10-9	A ₂	Arrastres Torrenciales				X
13		85	La Trinidad Qda. La Guairita		1976-10-20	A ₃	Obstrucción artificial del lecho				X
13		86	Las Minas de Baruta		1976-07-4	B ₃					X
13		87	Las Minas de Baruta		1974-08-21	A ₂	Arrastres Torrenciales				X
13		87	Las Minas de Baruta (entrada)		1976-10-11	A ₁	Derrumbes				X
13		87	Las Minas de Baruta		1978-04-9/10	A ₁	Derrumbes				X

[illegible]

INVENTARIO NACIONAL DE RIESGOS GEOLOGICOS-ESTADO PRELIMINAR

GLOSARIO

MONAGAS

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO		
CODIGO DE INVENTARIO		SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCANA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	N° DE VICTIMAS
ESTADO	N° ORDEN EN EL MAPA				GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d		
14	01	Río Guarapiche (La Horqueta,confluen- cia con Caño San Juan)	Maturín	1766	D ₃			X				
14	02	?	Maturín	1874-09-22	A ₁ ?	Deslizamiento?		X				
14	03	Caño Colorado	Maturín	1906-01-31	C ₂			X				
14	04	Monte Oscuro	San Antonio	1932-03-31	A ₁	Deslizamiento		X			Destruída una finca de café	
14	05	Cerros de San Andrés	Aguasay	1978-09-18	A ₁	Derrumbes				X	Vía cerrada	
14	06	Sur del Río San Juan	Maturín		E ₄	Volcán de lodo			X			

INVENTARIO NACIONAL DE RIESGOS GEOLOGICOS-ESTADO PRELIMINAR

GLOSARIO

PORTUGUESA

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO			
CODIGO DE INVENTARIO		SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCA NA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	N° DE VICTIMAS	
ESTADO	N° ORDEN EN EL MAPA				GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d			
16	01	Caserío Pueblo Viejo	Chabasquen	1851	A ₂	Alud de barro				X		Destrucción y abandono del Caserío Pueblo Viejo	
16	02	"El Pozón" o Laguna Grande (San Rafael)	Chabasquen	Desde época Precolombina	B ₄						X		
16	03	Cerro El Paují	Guanare	1907-07-26	A ₁	Deslizamiento					X		
16	04	Laguna La González	Chabasquen	1950-08-1	C ₂ ⁺ A ₂	Alud por desborde o descarga de laguna				X			
16	04	Laguna La González/El Cementerio	Chabasquen	1950-08-3	A ₂	Alud de barro	X					Anegamiento parte NO de Chabasquen	
16	05	Caserío Providencia/Lagunas del Catire (Qda. Negra)	Chabasquen	1950-07-16	A ₂	Alud de barro					X	Obstrucción carretera trasandina	
16	05	Caserío Providencia/Lagunas del Catire	Chabasquen	1950-08-1	A ₁ ⁺ C ₂	Alud por desborde o descarga de laguna					X	Cafetales destruidos 3 viviendas destruidas	
16	05	Caserío Providencia	Chabasquen	1950-08-3	C ₂ ⁺ A ₂	Descarga de laguna		X				Destrucción del Caserío Providencia. Obstrucción trasandina	
16	06	Los Bucares	Chabasquen	1950-08-3	A ₁	Deslizamiento	X					Vivienda dañada	
16	07	Puente Saguas	Biscucuy	1950-08-3	A ₁	Deslizamiento	X						