

LOCALIZACION DEL RIESGO				NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO	
CODIGO DE INVENTARIO	SITIO NATURAL O PUEBLO	LOCALIDAD CERCA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD			DAÑOS MATERIALES	N° DE VICTIMAS
				GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c		
16	08	Caserío Santa Bárbara	1950-08-?	A ₁	Deslizamiento	X			Cafetales destruidos 2 viviendas destruidas	
16	09	Caserío Guayabital	1972-07-?	A ₁	Deslizamiento			X		
16	10	Caserío Llano Grande	1972-07-?	A ₁	Deslizamiento			X		
16	11	Caserío La Tolosera	1972-07-?	A ₁	Deslizamiento			X		
16	12	Quebrada de Las Rosas	1972-07-?	A ₁	Deslizamiento			X		
16	13	Caserío Peñas Blancas	1972-07-?	A ₁	Deslizamiento			X	30 fincas de café dañadas pérdidas > Bs. 2.10 ⁶	
16	14	Caserío El Chopo	1972-07-?	A ₁	Deslizamiento			X		
16	15	Caserío Linares	1972-07-?	A ₁	Deslizamiento			X		
16	16	Caserío Bajo Seco	1972-07-?	A ₁	Deslizamiento			X		
16	17	Asentamiento Las Cruces (Caserío Agua Linda)	1979-08-3/7	A ₁	Deslizamiento			X	Cafetales destruidos	
16	18	Km 4 y 10 Vía Chabasquen-Biscucuy	1979-12-11	A ₁	Deslizamiento			X		
16	19	Vía Guanare-Barinas (Km 15)	1979-06-8	A ₁	Deslizamiento			X	Vía interrumpida por varias horas	

INVENTARIO NACIONAL DE RIESGOS GEOLOGICOS-ESTADO PRELIMINAR

GLOSARIO

SUCRE

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO		
CODIGO DE INVENTARIO		SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCAÑA MAS GRANDE	FECHA DE OCURENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	N° DE VICTIMAS
ESTADO	N° ORDEN EN EL MAPA				GENÉRICA	ESPECÍFICA	a	b	c	d		
17	01	Picacho de Apanatar	San Antonio del Golfo	Tradición in dígena preco lombina	D ₁ ?			X				
17	02	Valle de Patucutal	Río Caribe	Tradición Indígena	A ₂	Arrastres torrenciales				X	Destrucción Caserío Canaima?	
17	03	Bocas del Dragón	Macuro	Tradición Indígena precolombina	D ₃			X				
17	04	Umbral de Araya/Cu maná ("Umbral de Salazar")	Cumaná ("Isla de Cumaná")	Tradición pre colombina Si glos XIV a XV? - 2a mi dad Siglo XV?	D ₂ D ₄			X				
17	04	Umbral de Araya/ Cumaná	Cumaná	1530-09-1	D ₂ D ₄			X				
17	04	Umbral de Araya/ Cumaná	Cumaná	1543 (1541?)	D ₂ D ₄			X				
17	05	Sitio actual de la ciudad	Cumaná	1530-09-1	C ₁			X				
17	05	Sitio actual de la ciudad	Cumaná	1750	C ₁			X				
17	05		Cumaná	1932-11-4	C ₁				X			
17	05		Cumaná	1906-01-31	C ₁			X				

Destrucción Caserío Canaima?

LOCALIZACION DEL RIESGO				NATURALEZA DEL RIESGO				EFECTOS DEL RIESGO	
CÓDIGO DE INVENTARIO	SITIO NATURAL O POBLADO		FECHA DE OCURRENCIA	LOCALIDAD CERCANA MAS GRANDE		IDENTIFICACION		DAÑOS MATERIALES	Nº DE VICTIMAS
	Nº ORDEN EN EL MAPA					GENÉRICA	ESPECÍFICA		
17	06	Boca del Río Manzanares	1530-09-1	Cumaná	B ₁			Destrucción del fuerte de Jácome Castellón	
17	06	El Dique	1853-7-15	Cumaná	B ₁		Hundimiento de 15 metros		
17	06	Las Palomas	1929-01-17	Cumaná	B ₁				
17	06	Los Castillitos	1944	Cumaná	D ₂				
17	07	"Montañas de Cariaco"	1530-09-1	Cariaco	D ₃			"Cayeron muchas casas"	Murió mucha gente
17	08	Río Carenicuar	1705	Cariaco?	A ₃		Arrastres torrenciales		Muchas víctimas
17	09	Salina de Araya Fundaciones del di que de toma	= 1604	Araya	B		Grietas numerosas en el subsuelo		
17	09	Castillo de Araya	1684-05-4 8 pm	Araya	D _{3?}			Daños cuantiosos en el castillo debido al "tremendo terremoto-huracán" de 1684	
17	09	Salina de Araya	1726	Araya	C ₃			Destrucción de la Salina por irrupción del mar	
17	10	Punto Delgado (Costa Sur del Golfo)	1766	Cariaco	D ₁				
17	11	Tierra Hueca	1766-10-21	Cariaco/Casanay	B ₁				
17	12	Morro Rojo (Bordones)	1766-10-21	Cumaná	D ₁				
17	12	Morro Rojo (Bordones)	1797-12-14	Cumaná	D ₁				

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO						EFECTOS DEL RIESGO	
CODIGO DE INVENTARIO ESTADO	Nº ORDEN EN EL MAPA	SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	Nº DE VICTIMAS
					GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d		
17	13	Sabana de Salgado (Pto. Sucre)	Cumaná	1853-07-15	C ₁			X			Viviendas destruidas	
17	13	El Salado Puerto Sucre	Cumaná	1929-01-17	C ₁			X				
17	14	Sabana del Peñón	Cumaná	1853-07-15	D ₃	Rupturas de su perficie Fallas activas E-O		X				
17	14	Caiguire	Cumaná	1853-07-15	D ₃	Rupturas de su perficie Fallas activas E-O		X				
17	14	El Peñón, San Antonio	Cumaná	1929-01-17	D ₃	Rupturas de su perficie Falla activa SO-NE?		X				
17	14	El Peñón, Caiguire	Cumaná	1929-01-17	D ₃	Rupturas de su perficie de 4km Falla activa E-O		X				
17	15	Sabana de Caiguire	Cumaná	1853-07-15	C ₁			X				
17	16	Boca del Río Manzanares	Cumaná	1770	D ₅					X		
17	16	Boca del Río Manzanares	Cumaná	1853	D ₅			X				
17	17	Península de Mana- re, Ensenada El Tigrillo	Mochima	1853?	D ₁ ?			X			Se cierra un "canalizo"(Co- dazzi) que comunica con el Puerto de Mochima	

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO			
CODIGO DE INVENTARIO		SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCANA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	Nº DE VICTIMAS	
					GENÉRICA	ESPECIFICA	a	b	c	d			
17	18	Bahía Mochima	Mochima	1853?	D ₂ ?	Hundimiento	X						
17	19	"Tierra Hueca"	Carriaco	1853	B ₁ ?		X						
17	20	Río Manzanares	Cumaná	1853	D ₅		X						
17	21		Río Caribe	1868-08-13	C ₁		X						
17	22		Tunapucito	1874-08-26	D ₃	Fallas Activas?	X						
17	23		Guatamare	1874-08-26	D ₃	Fallas Activas?	X						
17	24		Soledad	1874-08-26	D ₃	Fallas Activas?	X						
17	25		Catuaro	1874-08-26	D ₃	Fallas Activas?	X						
17	26		Qda. Seca	1874-08-26	D ₃	Fallas Activas?	X						
17	27		Carúpano	1928-09-13	C ₁					X			
17	28	San Luís/Bebedero	Cumaná	1929-01-17	D ₃	Falla Activa SO - NE	X						
17	29	Orilla Manzanares (Pte.Guzmán Blanco)	Cumaná	1929-01-17	B ₃		X						
17	30	San Luís	Cumaná	1929-01-17	B ₁		X						

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO						EFECTOS DEL RIESGO	
CODIGO DE INVENTARIO		SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCAÑA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	Nº DE VICTIMAS
ESTADO	Nº ORDEN EN EL MAPA				GENÉRICA	ESPECIFICA	a	b	c	d		
17	31	El Salado	Cumaná	1929-01-17	B ₁			X				
17	32	Altigracia (Plaza Bermudez)	Cumaná	1929-01-17	B ₁			X				
17	32	Roble del Centenario (Plaza Ayacucho)	Cumaná	1929-01-17	B ₁			X				
17	33	Cerro Caiguire (Flanco Norte)	Cumaná	1929-01-17	A ₁	Deslizamiento		X				
17	34	Carretera Cumana-coa (Km.B)	Cumaná	1929-01-17	A ₁	Deslizamiento		X				
17	35	El Dique/ El Barbudo	Cumaná	1929-01-17	C ₁			X			Dos lanchas de 5 Ton. c/u arrastradas a tierra	
17	36		Manicuaire	1929-01-17	C ₁			X				
17	37	Laguna Campoma	Cariaco	1942-10-24	E ₄				X			
17	38		Casanay	1944-02-5/8	B ₁			X			Destrucción de campos de cultivos	
17	39	Llano de las Charas	Cumaná	?	B ₁			X				
17	40	Guarataro	San Juan de Las Galdonas	1957	A ₁	Deslizamiento		X				
17	41	Playa San Juan	Carúpano	1957	B ₁ ?			X				
17	42	?	Irapa	1957	D ₃ ?			X				

LOCALIZACION DEL RIESGO				NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO	
CODIGO DE INVENTARIO	ESTADO	Nº ORDEN EN EL MAPA	SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCAÑA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION			DAÑOS MATERIALES	Nº DE VICTIMAS
						GENÉRICA	ESPECÍFICA	VINCULO CON LA SISMICIDAD a b c d		
17		43	?	Guiría	1957-10-10	B ₃		X		
17		44	La Cumbre Mariano León	Tunapuy	1968-09-20	A ₁	Deslizamiento	X		2 heridos
17		45	Chaguarana de Loero	Río Caribe	1968-09-20	A ₁	Deslizamiento	X	1 vivienda destruida 3 viviendas dañadas	
17		46	?	Guiría	1968-09-20	B ₃		X		
17		47	Cuchivano (Turimiquire)	Umanacoa		E ₃ ?	Anomalía Geotérmica		X	
17		48	Las Minas	El Pilar	1974-06-16	D ₃ ?		X		
17		49	Vía a Maturín	Casanay	1974-06-13	A ₁	Derrumbes	X	Vías obstruidas	
17		50	San Juan	Tunapucito	1976-06-9	A ₁	Deslizamiento		X	
17		50	Cerro San Juan	Tunapucito	1982-02/03	A ₁			X	75 viviendas dañadas
17		51	Caiguire arriba	Cumaná	1978-01-18	A ₁	Deslizamiento		X	1 muerto 1 herido
17		52	Norocual	Santa Fé	1979-07-1	A ₂	Arrastres Torrenciales		X	1 muerto, 2 desaparecidos 200 damnificados
17		53	Ciclo Básico	Irapa	?	B ₂			X	Daños en construcciones
17		54		Manicuaire		E ₃	Anomalía Geotérmica		X	

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO		
CODIGO DE INVENTARIO		SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCANA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	N° DE VICTIMAS
ESTADO	N° ORDEN EN EL MAPA				GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d		
17	55		Carúpano	1906-01-31	C ₁			X				
17	56		Río Caribe	1906-01-31	C ₁			X				
17	57		Carúpano	1867-9 ó 10-?	C ₁				X			
17	58	Puerto Uban	Cariaco	1933-10-24	A ₂	Arrastres Torrenciales				X	Daños considerables	
17	59		San Antonio del Golfo	1933-10-24	A ₂	Arrastres Torrenciales				X	Viviendas destruidas	
17	60	Pantano al sur del Cerro Sabilar	Cumaná	1959 Diciembre	E ₄	Manaderos de bitumo		X				
17	61		Carúpano	1847-10-11 al 12	E ₁	Huracán				X	Sementeras Casas destruidas	
17	62		Guiría	1847-10-11 al 12	E ₁	Huracán				X		
17	63		Yaguaraparo	1933-06-28	E ₁	Huracán				X	Cocotales destruidos	
17	64	Arroyo del Robalo	Costa N de la Península de Araya	1785	A ₁	Derrumbe		X				

Sementeras
Casas destruidas

Cocotales destruidos

INVENTARIO NACIONAL DE RIESGOS GEOLOGICOS-ESTADO PRELIMINAR

GLOSARIO

TACHIRA

LOCALIZACION DEL RIESGO						NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO	
CODIGO DE INVENTARIO		SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCANA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	N° DE VICTIMAS
ESTADO	N° ORDEN EN EL MAPA				GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d		
18	01	Borde y talud de la mesa	Cordero	Cuaternario?	A ₁	Deslizamiento Rotacional				X		
18	02	Bermejo Grande("Valle de San Barto- lomeo")	El Cobre	1610-02-3	A ₁	Deslizamiento		X				
18	03	El Banco	Santa Ana	1869-03-6	A ₁ ?	Deslizamiento?		X				
18	04		Ureña	1875-05-18	E ₃	Anomalías Geotermiales		X				
18	05	Aguas Calientes	Ureña	1875-05-18	E ₃	Anomalías Geotermiales		X				
18	06		Colón	1875-05-18	A ₁ ?	Deslizamiento?		X				
18	07	San Diego	La Grita ?	1932-03-14	A ₁ ?	Deslizamiento?		X				
18	08	Carretera entre San Simón y La Grita	La Grita	1932-03-14	A ₁	Derrumbe		X				3 muertos
18	09	Pico de Zamuro	Seboruco	1932-03-14	D ₃	Falla Activa E - O		X				
18	10	Las Mesas	Seboruco	1932-03-14	D ₃	Falla Activa E - O		X				

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO			
ESTADO	CÓDIGO DE INVENTARIO	Nº ORDEN EN CL. MAPA	SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCANA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	Nº DE VICTIMAS
						GENÉRICA	ESPECÍFICA	a	b	c	d		
18	18	11	?	Morotuto	1932-03-14	D ₃	Falla Activa N - S	X					
18	18	12	?	Umuquena	1932-03-14	D ₃	Falla Activa N - S	X					
18	18	13	San Diego	La Grita	1932 y antes	F ₄		X					
18	18	14	Caserío La Uraca	San Félix (Edo. Táchira)	1932-03-14	D ₃	Fallas Activas?	X				Daños considerables	
18	18	15	Caserío La Uraca	San Félix (Edo. Táchira)	1932-03-14	A ₁	Deslizamientos	X				Daños considerables	
18	18	16	?	El Cobre	1942	A ₂	Aludes Torrenciales				X	Graves daños	
18	18	17	Puente Libertador	San Cristóbal	1942 Agosto	A ₂	Arrastres Torrenciales				X	Destrucción del puente	
18	18	18	Sabana Larga	San Cristóbal	1867 Abril	A ₁	Deslizamientos				X	Daños en la vía del llano (desde la cuesta del Trapi che hasta Río Frío)	
18	18	18	Cerro El Cucharo, Sabana Larga	San Cristóbal	1945-09-1/2	A ₁	Deslizamiento Rotacional				X	Vía obstruida, casas de campo destruidas	
18	18	19	Cerro El Cucharo, Sabana Larga	San Cristóbal	1976-08-16/19	A ₁	Deslizamiento Rotacional				X	250 viviendas destruidas	1200 damnificados
18	18	19	?	El Cobre	1951	A ₂	Arrastres Torrenciales				X		
18	18	20	Blanquizar	Cupacho	Siglo 17 (tradición)	A ₁	Deslizamientos			X		Destrucción del pueblo	

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO			
CODIGO DE INVENTARIO	ESTADO	Nº ORDEN EN EL MAPA	SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCANA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	Nº DE VICTIMAS
						GENERAL	ESPECIFICA	a	b	c	d		
18		20		Capacho	1875-05-18	A ₁	Deslizamientos		X				
18		20	Desde la Hda. Alto Crespo hasta el Templo Parroquial	Capacho	1957-04-7 al 22	A ₁	Deslizamientos		X			Viviendas destruidas y dañadas	
18		21	Parte baja del pueblo	San José de Bolívar	1957-04-24	A ₁	Deslizamientos		X				Dañificados
18		22	Aguas Calientes (Hotel)	Ureña	1961	A ₁	Deslizamiento					Dañada la planta de tratamiento	
18		23	Caserío Río Chiquito, a 12km al Sur de la Alquitrana (Cerro El Salado) La Providencia	Rubio	1975 a Junio 1976	A ₁	Deslizamiento					Calles bloqueadas, sepultadas construcciones	
18		24	Entrada del Pueblo (Puente)	Potosí	1976-09-27	A ₁	Derrumbes						
18		25	La Concordia (Barrio San Sebastián)	San Cristóbal	1976-08-20	A ₁	Deslizamiento					Resquebrajadas viviendas y calles	
18		26	La Guacara (Barrio Santa Cecilia)	San Cristóbal	1976-09-10	A ₁	Deslizamiento						3 muertos 3 desaparecidos
18		27	Avenida Marginal del Torbes	San Cristóbal	1976-11-18	A ₂	Arrastres Torrenciales						6 muertos, 3 heridos, 1000 damnificados
18		28	El Corozo	San Cristóbal	1976-11-18	A ₂	Arrastres Torrenciales					80.000 gallinas ahogadas	150 damnificados
18		29	La Chorrera, Km 15 El Mirador/Rubio	Rubio	1976-11-18	A ₂	Arrastres Torrenciales					Rota la carretera	

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO		
CODIGO DE INVENTARIO		SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	N° DE VICTIMAS
ESTADO	N° ORDEN EN EL MAPA				GENÉRICA	ESPECIFICA	a	b	c	d		
18	30	Las Mesas	Seboruco	1978-04-6	A ₁	Derrumbe					X	
18	31	Los Alticos	San José de Bolívar o Queniquea?	1978 Sept.	A ₁	Deslizamiento					X	Derrumbada carretera construida recientemente
18	32	Carretera San Pablo/Queniquea (Aldea de Pérez)	?	1979-04-2	A ₁	Deslizamiento					X	Vía cortada, incomunicada la región
18	33	Boca Tunnel Buena Vista/La Jabonosa	Cordero	1979-04-1	A ₁	Deslizamiento					X	
18	34	Las Tablas	Cordero	?	A ₁	Deslizamiento				X		
18	35	Microcuencia La Machiri (Cárcavas El Toro, El Pino y La Cachicama)	San Cristóbal	1952,-54,-57, - 59 hasta hoy	A ₂	Coladas de barro					X	Erosión de las vegas de la Qda.Machiri
18	36	Cárcava San José (aguas arriba Pregonero)	Pregonero	?	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	
18	37	Qda. La Chivata	Cordero	?	A ₂	Aludes Torrenciales					X	
18	38	Qda. Cordera	Cordero	1974-10-4	A ₂	Aludes Torrenciales					X	Carretera trasandina dañada
18	39	El Tamboral	Táriba	1976 Julio	A ₁	Deslizamiento					X	
18	40	Agua Dulce	Santa Ana	1980	A ₁	Deslizamiento				X		
18	41	La Alquitrana	Rubio	1875-05-18	D ₃			X				

LOCALIZACION DEL RIESGO				NATURALEZA DEL RIESGO							EFECTOS DEL RIESGO			
CODIGO DE INVENTARIO	ESTADO	Nº ORDEN EN EL MAPA	SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCANA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	Nº DE VICTIMAS	
						GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d			
18		42	Qda. Capacho (Pueblo Viejo)	Rubio	1931-11-2	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	Destrucción de varios puentes (Los Suspiros, La Palma, Bolívar). Pérdidas por más de Bs. 1 millón	Muchas víctimas
18		43	Márgenes Río Táchira	Ureña	1875-05-18	B ₁ ? B ₃ ?	Grietas N-S con salida de agua	X						
18		44	Márgenes Río Táchira	San Antonio	1875-05-18	B ₁ ?		X						
18		45	San Josecito	San Cristóbal	1867 Abril	A ₁	Deslizamientos					X	Daños en la vía del llano	
18		45	San Josecito (Barrio Escondido)	San Cristóbal	1981-10-18	A ₁	Deslizamiento	X					Interrupción de la vía del llano por falla instantánea de un terraplen colonizado por viviendas marginales	Más de 50 muertos y desaparecidos
18		46	Vega de Aza	San Cristóbal	1867 Abril	A ₁	Deslizamientos					X	Daños en la vía del llano	
18		46	Vega de Aza, carretera del Llano	San Cristóbal	1981-10-18	A ₁	Deslizamiento	X					Agrietamiento del terraplen de la vía	
18		47	La Copé(ex-mina de asfalto)	San Cristóbal	1981-10-18	A ₁	Derrumbe de un talud de corte	X						
18		48	Sabaneta (Barrio El Hoyo)	San Cristóbal	1981-10-12	A ₃	Desvío del Río Torbes por un alud de barro (Qda. La Tinta)					X	Daños en el acueducto de San Cristóbal y destrucción de viviendas	
18		49	Centro antiguo	Ureña	1981-10-18	B ₃	Asentamientos	X					Daños en construcciones antiguas y modernas (Medicatura, Prefectura, Centro Escolar La Frontera)	

LOCALIZACION DEL RIESGO						NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO	
ESTADO	N° ORDEN EN EL MAPA	SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCANA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	N° DE VICTIMAS
					GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d		
S	50	Casas vecinas a la plaza	San Pedro del Río	1981-10-18	B ₃	Asentamientos	X				Agrietamientos de viviendas	
S	51	Las Adjuntas	San Antonio	1981-10-18	A ₁	Caídas de piedras	X					
S	52	Pueblito	San Cristóbal	1981-10-18	A ₁	Deslizamiento	X				Interrupción de la vía. Daños en una vivienda	
S	53	La Guimarala	San Cristóbal	1981-10-18	A ₁	Activación de deslizamientos anteriores	X				Daños en una vivienda y en una tubería de agua	
S	54	Puente de Oro	Rubio	1981	A ₁	Deslizamiento	X					
S	55	Puente de Oro	Rubio	1981-10-18	A ₁	Activación del deslizamiento	X				Interrupción de la carretera por los escombros	
S	56	Puente Veracruz	Santa Ana	1981-10-18	A ₁	Derrumbes	X				Obstaculización de la vía	
S	57	Paso Andino	Libertad	1981-10-18	A ₁	Derrumbes	X				Interrupción de la vía por los escombros	
S	58	Callejón San Francisco	La Grita	1610-02-3	A ₁	Derrumbes	X					
S	59	Vía Capacho	San Antonio	1875-05-18	A ₁	Caída de peñones	X				Daños en la vía	

INVENTARIO NACIONAL DE RIESGOS GEOLOGICOS-ESTADO PRELIMINAR

GLOSARIO

TRUJILLO

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO		
CODIGO DE INVENTARIO		SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCANA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	N° DE VICTIMAS
ESTADO	N° ORDEN EN EL MAPA				GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d		
19	01	?	Trujillo	1644-01-16	A ₃	Represamiento de ríos y flu- jos de descar- ga	X				Daños de importancia	Algunas víctimas
19	02	?	Trujillo	1674-01-?	A ₃	Represamiento de ríos y flu- jos de descar- ga	X					
19	03	Santa Ana ?	Trujillo	1812-03-26	A ₁	Deslizamiento	X				Deslizamiento de toda una población	
19	04	Valle Río Jiménez	San Lázaro	1866-11-12 al 15	A ₃	Represamiento del Río Jimé- nez y flujo de descarga	X					
19	05	Río Boconó	Boconó ?	1881-09-9	A ₃ ?	Represamiento del río y flu- jo de descarga?	X					
19	06	Río Jiménez	?	1886-12-13	A ₃	Represamiento del Río Jimé- nez y flujo de descarga?	X					
19	07	?	Jajo	1894	A ₁	Deslizamiento	X				Alteración de los linderos catastrales	
19	08	Qda. Vistarú	Carache	< 1911	A ₂	Arrastres Torrenciales				X		

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO			
CODIGO DE INVENTARIO		SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCA MAS GRANDE	FECHA DE OCURENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO COM LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	N° DE VICTIMAS	
ESTADO	N° ORDEN EN EL MAPA				GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d			
19	08	Qda. Vistarú	Carache	1932-3-23?	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	Viviendas destruidas en Carache	
19	09	Camino de Carvajal, Puente sobre el Rio Motatán	Valera	1916	A ₂	Arrastres Torrenciales					X		
19	10	Rio Monaicoito (Puente)	?	1927	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	Destrucción del puente sobre el Monaicoito	
19	11	Entrada del pueblo	Monte Carmelo	1930/31 ?	A ₁	Deslizamiento	X						
19	12	Caverna de los llanos del Cenizo	?	?	E ₃				X				
19	13	Entre el Puente Gomez sobre el río Carache y San Jo- sé de Japaz	San José de Japaz	1938 ó 1941 ?	A ₁	Deslizamiento	X						
19	14	"El Fundillo"(sic) (=El Hundillo, El Hundido)	Santa Ana de Trujillo	1942 / 1980	A ₁	Deslizamiento					X	Destrucciones periódicas de viviendas	
19	15	Barrio La Ciénaga	Valera	1975-10-16	A ₁	Deslizamiento					X		
19	16	Barrio El Milagro	Valera	1975-10-16	A ₁	Deslizamiento					X		
19	16	Barrio El Milagro	Valera	1976-10-25	A ₁	Deslizamiento					X	Daños de importancia	
19	17	Barrio La Concepción	Valera	1976-10-25	A ₁						X	Daños de importancia	
19	18	Avenida 4	Valera	1976-10-25	A ₂						X	Daños de importancia	1 muerto

LOCALIZACION DEL RIESGO						NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO		
CODIGO DE INVENTARIO		SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	Nº DE VICTIMAS	
ESTADO	Nº ORDEN EN EL MAPA				GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d			
19	19	Qda. El Baño, Ba- rrio Pueblo Nuevo y San Nicolás	Notatán	1975-10-13	A ₃ ?	Flujos de descarga ?					X	40 viviendas destruidas, da- ños considerables Bs. 3.000.000 en pérdidas	12 muertos, 10 desaparecidos 200 damnificados
19	20	Timiriris	Valera	1979-05-22	A ₂	Arrastres Torrenciales					X		
19	21	Av. Bolívar	Valera	1979-08-6	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	Daños en viviendas	1 muerto
19	22	La Plazuela	Trujillo	1979-10-19	A ₁	Deslizamiento					X	Daños en el acceso al puen- te sobre el Río Jiménez	
19	23	Qda. Las Minas	Bolivia	< 1876	A ₁	Deslizamiento?				X			
19	24	Vía Trujillo /San Lázaro	?	1979-10-<19	A ₁	Derrumbes					X		
19	25	Vía San Jacinto/ Qda. de Ramos	?	1979-10-<19	A ₁	Derrumbes					X		
19	26	Cerro La Popa	Trujillo	1980-01-4	A ₁	Deslizamiento					X	Viviendas dañadas	
19	27	La Ceibita	La Ceiba	1894-4-28	B ₁		X					Pueblo destruido	
19	28	Qda. Vinchú	La Ceiba	1932-09-24	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	Vía férrea dañada	
19	29	Qdas. Segovia y Chandá	Boconó	1894-04-30	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	Daños de importancia	
19	30	Qda. de Cuevas	Mendoza	1975-10-16	A ₁	Deslizamiento					X	1 Jeep aplastado	

INVENTARIO NACIONAL DE RIESGOS GEOLOGICOS-ESTADO PRELIMINAR

GLOSARIO

Y A R A C U Y

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO			
CODIGO DE INVENTARIO	ESTADO	N° ORDEN EN EL MAPA	SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	N° DE VICTIMAS
						GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d		
20		01	Río Yurubí	San Felipe	1812-03-26/29	A ₃	Represamiento del río y flujo de descarga	X				Anegamiento de la ciudad-fuerte	
20		02		Urachiche	1812-03-26	D ₂		X					
20		03	"Montañas de Aroa"	Aroa	1812-03-26	D ₃		X					
20		04		Yumare	1964	A ₂	Arrastres Torrenciales				X	Destrucción de un asentamiento campesino	
20		05	La Morra	San Felipe	1979-08-8	A ₁	Derrumbes				X	Vía obstruida	
20		06	Marincito (Qda. Tinajas)	Marín	1979-08-31	A ₂	Arrastres Torrenciales				X	Vía cerrada entre Cocorotico - Albarico	1 muerto 6 heridos 3 desaparecidos
20		07	Cerrito de la Mosca	San Felipe	1933-10-26	A ₁	Derrumbe				X		1 herido

INVENTARIO NACIONAL DE RIESGOS GEOLOGICOS-ESTADO PRELIMINAR

GLOSARIO

Z U L I A

LOCALIZACION DEL RIESGO						NATURALEZA DEL RIESGO				EFECTOS DEL RIESGO		
CODIGO DE INVENTARIO		SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCA MAS GRANDE	FECHA DE OCURENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	N° DE VICTIMAS
ESTADO	N° ORDEN EN EL MAPA				GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d		
21	01	Temblador (S del pueblo de Cabimas)	Cabimas		B ₃	Terreno cenagoso					X	
21	02	El Infierno	Castigua		E ₄				X			
21	03	Gibraltar	Bobures	1674-01-18	B ₁		X					
21	03	Gibraltar	Bobures	1894-4-28	B ₁		X					
21	04		Maracaibo	1813-07-25	E ₁	Huracán ("Temporal de Santa Ana")				X	Daños en la ciudad	
21	05	El Volcán (de Tulé o del Moján)	Tulé	1830/34	E ₃	Combustión sub terránea de carbones de la Form. Marcelina (desde el Holoceno)				X		
21	05	El Volcán (de Tulé o del Moján)	Tulé	1849-05-3	E ₃				X			
21	06	El Infiernito	Tulé	1849-05-3	E ₃	Combustión sub terránea de carbones de la Form. Marcelina (desde el Holoceno)			X			
21	07	Caño Paso del Diablo	San Felipe de Guasare	Desde el Holoceno	E ₃	Combustión sub terránea de carbones de la Form. Marcelina (desde el Holoceno)					X	

LOCALIZACION DEL RIESGO						NATURALEZA DEL RIESGO							EFECTOS DEL RIESGO	
CODIGO DE INVENTARIO	ESTADO	Nº ORDEN EN EL MAPA	SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCANA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD					DAÑOS MATERIALES	Nº DE VICTIMAS
						GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d			
21	21	08	Caño Marcelina	San Felipe de Guasare	Desde el Holoceno	E ₃	Combustión subterránea de carbones de la Form. Marcelina						X	
21	21	09	A espaldas del pueblo, hacia Los Andes	Lagunillas	1855	E ₄					X			
21	21	10		El Vigía (agua abajo hasta el río Onia)	1894-4-28	D ₃ ?	Fallas activas?	X					Vía férrea antigua cortada	
21	21	11		Bobures	1894-4-28	B ₁		X						
21	21	12	Santa María	Santa Bárbara	1894-4-28	B ₁		X					Anegado el pueblo	
21	21	13	Río Catatumbo		1906-01-31	C ₂		X						
21	21	14	Río Zulia		1906-01-31	C ₂		X						
21	21	15	Río Escalante		1906-01-31	C ₂		X						
21	21	16	Muelle	Maracaibo	1919-08-19	C ₂	Irrupción del lago 7 m. tierra adentro					X	55 embarcaciones dañadas. Destrucción de una goleta con 1260 sacos de café	
21	21	17	Costa Bolívar		1929	C ₂						X	Irrupción del lago en un campo petrolero a través del dique costero	
21	21	17		Lagunillas	1931-05-27	C ₂						X	Varias casas destruidas	
21	21	18		Tía Juana	Desde 1925	D ₂						X		

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO		
CODIGO DE INVENTARIO		SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	N° DE VICTIMAS
ESTADO	N° ORDEN EN EL MAPA				GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d		
21	19		Ciudad Ojeda	Desde 1925	D ₂						X	
21	20		Bachaquero	Desde 1925	D ₂						X	
21	21	Cerros de El Paraíso	Maracaibo	1950-08-3	D ₃ ?			X				
21	22	Ex-estación Shell	La Paz	1961-08-23	E ₄						X	
21	23	Puente Chereague	Caja Seca	1962-04-22	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	Vía obstruida
21	24	Cañada Arreaga	Maracaibo	1979-09-19 al 20	A ₂	Arrastres Torrenciales					X	Zonas marginales anegadas
21	25	Castilletes	Paraguaipoa		D ₄						X	
21	26	El Totumo	El Moján	1952-08-24	B ₃ ?			X				
21	27	Sur del Lago		1961-06-16	C ₁	Irrupción del lago en la costa sur		X				Inundación parcial de poblaciones del sur del lago
21	28	Ferrocarril San Carlos del Zulia al Vigía	Sta. Cruz del Zulia (Km. 28 a 37)	1894-04-28	B ₁ ?			X				Vía dañada. Rieles doblados en forma de S y de 5 en varios sitios
21	29	Ferrocarril San Carlos del Zulia al Vigía	Sta. Cruz del Zulia (>Km. 37)	1894-04-28	B ₁			X				Vía destruida y obstruida por árboles caídos. Zanjas
21	30	Puente Arenosa	El Vigía	1894-04-28	B ₁			X				Puente inclinado y fuera de servicio. Cauce del Chama obstruido

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO		
CODIGO DE INVENTARIO		SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCANA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		VINCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	Nº DE VICTIMAS
ESTADO	Nº ORDEN EN EL MAPA				GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d		
21	31	Lago de Maracaibo	Maracaibo	1812-03-26	D ₄	Descenso nivel del Lago	X					
21	32	Lago de Maracaibo	Maracaibo	1727	D ₄	Descenso nivel de l Lago			X			
21	33	Cañada El Bajo	Maracaibo	1979-10-21	A ₂	Arrastres Torrenciales				X	Puentes arrastrados Pérdidas por Bs.500.000	

GLOSARIO

TERRITORIO FEDERAL AMAZONAS

[illegible]

INVENTARIO NACIONAL DE RIESGOS GEOLOGICOS-ESTADO PRELIMINAR

GLOSARIO

TERRITORIO FEDERAL DELTA AMACURO

LOCALIZACION DEL RIESGO					NATURALEZA DEL RIESGO					EFECTOS DEL RIESGO		
CODIGO DE INVENTARIO		SITIO NATURAL O POBLADO	LOCALIDAD CERCANA MAS GRANDE	FECHA DE OCURRENCIA	IDENTIFICACION		V INCULO CON LA SISMICIDAD				DAÑOS MATERIALES	N° DE VICTIMAS
ESTADO	N° ORDEN EN EL MAPA				GENERICA	ESPECIFICA	a	b	c	d		
23	01	Boca de la Sierpe	Pedernales	1498-08-2/3	C ₁	Maremoto ?	X					
23	02		Sur de Trinidad	1853	D ₁	Isla de lodo efimera		X				
23	03		Sur de Trinidad	1874-05/08?	D ₁	Isla de lodo efimera		X				
23	04	The Beach	Sur de Trinidad	1911-11-8	D ₁	Isla de lodo efimera			X			
23	05		Sur de Trinidad	1928-12-?	D ₁	Isla de lodo efimera		X				
23	06		Sur de Trinidad	1934-08-30	D ₁	Isla de lodo efimera		X				
23	07	Carretera de San Rafael	Tucupita	1957-10-3	B ₁ ?		X					

FE DE ERRATA

<u>ESTADO</u>	<u>Nº ORDEN EN EL MAPA</u>	
01	65	Sustituir, en el mapa, el círculo negro por un triángulo negro.
01	67	Agregar en el mapa, un círculo blanco con el Nº 67, 1 cm. al Sur del punto 66.
AMC - 01	05	Este punto pertenece al Distrito Federal 01 y aparece inventariado, por error, en AMC-01 en el glosario.
AMC - 01	06	Este punto pertenece al Distrito Federal 01 y aparece inventariado, por error, en AMC-01 en el glosario.
AMC - 01	13	Este punto pertenece al Distrito Federal 01 y aparece inventariado, por error, en AMC-01 en el glosario.
04	11	Agregar en el mapa, un círculo blanco asociado a un círculo azul (1-5 víctimas) con el Nº 11 en el lado Este del punto 19.
04	12	Agregar en el mapa, un círculo azul (5-10 víctimas) en el punto 12.
04	21	Agregar un círculo azul (1-5 víctimas) en el punto 21.
04	22	Agregar en el mapa, un círculo blanco con punto negro y con el Nº 22, en el lado Sur del punto 13.
12	32	Agregar en el mapa, un círculo blanco en el punto 32.
12	66	Agregar un círculo blanco y un círculo azul (1-5 víctimas) con el Nº 66 al lado del punto 56.
13	37	Agregar un círculo blanco asociado a un círculo azul (1-5 víctimas) con el Nº 37, al lado del punto 10.

<u>ESTADO</u>	<u>Nº ORDEN EN EL MAPA</u>	
AMC-13	52	Este punto pertenece al Estado Miranda 13 y ha sido inventariado, por error, en AMC-13, en el glosario. En el mapa, se debe restituir el punto al Estado correspondiente con su Nº de orden respectivo.
AMC-13	87	Agregar un círculo blanco con el Nº 87 al lado del punto 78.
17	09	Agregar en el punto 9 del mapa un triángulo invertido negro y un cuadrado blanco.
17	61	Agregar el Nº de orden 61 en el triángulo blanco ubicado al Norte del punto 27 del mapa.
17	63	Agregar en el mapa, un triángulo blanco con el Nº 63 1,5 cm. al Oeste del punto 53.
17	64	Agregar en el mapa, un círculo negro con el Nº 64 en la Costa Norte de Araya en la vertical del punto 35.