

ANEXO C
FOTOGRAFIAS
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICO

Descripción de fotografías. Hospital San Juan de Dios de Curicó.

- C1 : Cuerpo A y escalera externa, fachada oriente.
- C2 : Cuerpos A y B, fachada oriente.
- C3 : Cuerpo A, fachada norte.
- C4 : Cuerpo B, fachada sur.
- C5 : Cuerpos A y B, fachada poniente.
- C6 : Cuerpo B y escalera metálica, fachada sur.
- C7 : Detalle de tabique de planchas de volcanita.
- C8 : Detalle aislación superior de albañilería de relleno.
- C9 : Elementos de albañilería, Cuerpo A.
- C10 : Tabique vidriado.
- C11 : Disposición del cielo falso de luxalón.
- C12 : Disposición del cielo falso de volcanita.
- C13 : Cielo falso pasando por la junta de dilatación.
- C14 : Unión de vigas del núcleo de ascensores.
- C15 : Elemento arquitectónico de fachada, Cuerpo A sector norte.
- C16 : Tuberías y estanques en sala de máquinas.
- C17 : Estanterías, Medicina.
- C18 : Estanterías, Estadísticas.
- C19 : Pasillo del Servicio de Urgencia.
- C20 : Monitor electrocardiógrafo desfibrilador.
- C21 : Bomba de infusión.
- C22 : Esterilizador de óxido etileno, Pabellones.
- C23 : Analizadores de gases, Laboratorio.
- C24 : Estufa de cultivo, Laboratorio.
- C25 : Horno sobre mesón, Laboratorio.
- C26 : Equipo de rayos Philips, Imageneología.
- C27 : Ecotomógrafo, Imageneología.
- C28 : Shaft.
- C29 : Estanque de oxígeno.
- C30 : Cilindros en sala de depósito de cilindros, Cuerpo D.
- C31 : Grupo electrógeno.
- C32 : Baterías del grupo electrógeno.



