

FIGURA 10 A




FIGURA 10 B

PODEMOS APRECIAR ARRIBA, UNA CASA CONSTRUIDA TOTALMENTE DE ADOBE, SIN NINGUNA CLASE DE REFUERZO O MEDIOS PARA RESISTIR UN SISMO, Y ABAJO UNA CONSTRUCCION DE BAHAREQUE CON SUS REFUERZOS DE MADERA COMPLETAMENTE DAÑADOS.