



# ANEXO A FOTOGRAFÍAS DAÑOS EN HOSPITALES

## Hospital San Rafael




Foto 1: Fachada Edificio Antiguo




Foto 2: Fachada Torre Principal




Foto 3: Daños en Edificio Antiguo




Foto 4: Daños en Edificio Antiguo.



Foto 5: Daños en Edificio Antiguo.



Foto 6: Daños de Fachadas en el Encuentro con Columnas.




Foto 7: Agrietamiento Diagonal de Muros de Fachadas.



Foto 8: Detalle Agrietamiento Diagonal de Muros de Fachadas.




Foto 9: Agrietamiento Diagonal de Muros de Fachadas (vista interior).




Foto 10: Fachadas con Tabiques sin Daños.



Foto 11: Caída de Cilindros de Gas por Falta de Elementos de Fijación.