



Foto 24: Daños En Juntas de Dilatación de Escaleras.



Foto 25: Daños En Juntas de Dilatación y Barandas de Escaleras.



Foto 26: Colapso Total del Sistema de Cielos Falsos.



Foto 27: Colapso Total del Sistema de Cielos Falsos.



Foto 28: Interacción entre Cielos Falsos y Ductos de Aire Acondicionado.



Foto 29: Falla de Sistema de Arriostres.

## Hospital Rosales



Foto 30: Quirófanos de Emergencia.



Foto 31: Caída de Cielos Falsos en Sector de Medicina Hombres.



Foto 32: Caída de Cielos Falsos en Sector de Quirófanos.



Foto 33: Pérdidas de Medicamentos por Almacenamiento Inadecuado.




Foto 34: Caída de Cilindros en los Accesos del Edificio de Quirófanos.



Foto 35: Caída de Elementos de Grandes Dimensiones.



Foto 36: Agrietamiento de Paredes Sector Quirófanos.



Foto 37: Agrietamiento de Paredes Sector Quirófanos.