

Foto 38: Descarrilamiento de Contrapeso de Ascensores.



Foto 39: Grietas Horizontales en Muro Edificio Quirófanos.



Foto 40: Grieta Vertical en Fundación Edificio Quirófanos.

### Hospital 1° de Mayo



Foto 41: Vista General del Hospital.



Foto 42: Zonas de Atención de Emergencia.



Foto 43: Daños de Repellos en el Encuentro de Muros con Pilares.



Foto 44: Daños de Repellos en el Encuentro de Muros con Pilares.



Foto 45: Daños de Repellos en el Encuentro de Muros con Vigas.



Foto 46: Sistema de Fijación de Cielos Falsos.



Foto 47: Daños Bajo Escaleras.




Foto 48: Daños en el Sector de Quirófanos Odontológicos.