

Hospital Oncológico



Foto 49: Vista General de Hospital Oncológico.



Foto 50: Daños en Cielos Falsos Ultimo Nivel.



Foto 51: Daños en Cielos Falsos Ultimo Nivel.




Foto 52: Daños en Cielos Falsos.



Foto 53: Luminaria Fija a Ambos Lados de Junta de Dilatación.



Foto 54: Daños en Pilares de Fachadas del Edificio.




Foto 55: Daños en Escaleras.



Foto 56: Daños en Encuentros de Muros con Pilar.



Foto 57: Daños en Encuentros de Muros con Pilar.