

Hospital San Juan de Dios de San Miguel



Foto 58: Vista General del Hospital.




Foto 59: Desprendimiento de Repellos en Uniones Muro Pilar.



Foto 60: Daño Severo en Pilar no Estructural.



Foto 61: Daño Severo de Muro en Encuentro con Pilar.



Foto 62: Daño Severo de Muro en Encuentro con Pilar.




Foto 63: Daño Severo de Muro en Encuentro con Pilar.




Foto 64: Daño no Estructural en Viga Antepecho.



Foto 65: Caída de Repellos de Pilares



Foto 66: Caída de Repellos de Pilares




Foto 67: Daños en Muros de Caja Escala.




Foto 68: Daños en Muros de Caja Escala.