



Foto 69: Daños en Muros de Caja Escala.



Foto 70: Daños en Junta de Dilatación.



Foto 71. Daños en Cielos Falsos.



Foto 72. Daños en Cielos Falsos.



Foto 73: Daños en Cielos Falsos.



Foto 74: Daños en Cielos Falsos.

Hospital San Pedro de Usulután



Foto 75: Vista General del Hospital.




Foto 76: Hospital de Campaña.



Foto 77: Daños en el Encuentro Muro Pilar.



Foto 78: Daños en el Encuentro Muro Pilar.



Foto 79: Daños en el Encuentro Muro Pilar.



Foto 80: Daños en Junta de Dilatación.