



Foto 81. Colapso de Muros en Sector de Quirófanos.



Foto 82. Colapso de Muros en Sector de Quirófanos.



Foto 83: Daños en Vigas Dintel.



Foto 84: Daños en Vigas Dintel.



Foto 85. Daños en Junta de Dilatación.



Foto 86: Daños en Junta de Dilatación.

Hospital Neumológico




Foto 87: Fachada Pabellón Sol.



Foto 88: Fachada Lavandería.



Foto 89: Fachada edificio Emergencia.



Foto 90: Junta de Dilatación Edificio Deiningering.




Foto 91: Fachada Edificio Cocina.



Foto 92: Losas Agrietada Edificio Lucha.