

FOTO 1 Fila de Guacamaya al oeste del Hospital Central
(Véase Figura 3).




FOTO 2 Nave de Mantenimiento y Almacen de Productos.



FOTO 3 Almacenamiento de productos químicos. Estante anclado en su parte superior. Desplazamiento de recipientes debe ser impedido.




FOTO 4 Estante no arriostrado.




FOTO 5 Tanque elevado.




FOTO 6 Unión de elementos portantes y de arriostramientos.



FOTO 7 Tensor.




FOTO 8 Apoyo y anclaje de arriostramiento.



FOTO 9 Trabajos de excavación en la fachada de Hospitalización de adultos.




FOTO 10 Vista general de las instalaciones del Hospital Central. Al fondo destaca el Edificio de Maternidad.




FOTO 11 Unidad de Cardiología Infantil.




FOTO 12 Edificios de aulas de la Universidad de Carabobo y Unidad de Planificación Familiar (extremo derecho).




FOTO 13 Fachada sur del Edificio. Ampliación.




FOTO 14 Pasarela de acceso a la Unidad de Transplante de Médula Osea a Hospitalización de Adultos.




FOTO 15 Apoyo de la pasarela de la Foto 14.