




FOTO 16 Vista aérea de la pasarela de la Foto 14.




FOTO 17 Fachada exterior del ascensor auxiliar de Maternidad.




FOTO 18 Filtración en techo de Cirugía.




FOTO 19 Apoyo de Calderas
no anclado.




FOTO 20 Apoyo de compresores anclados.




FOTO 21 Tanque de Almacenamiento de Oxígeno no anclado.



FOTO 22 Detalle del elemento de apoyo del Tanque de Oxígeno para su anclaje.




FOTO 23 Disposición inadecuada de cilindros contentivos de gas.




Foto 24 Disposición inadecuada de cilindros contentivos de gas. Entrada de Edificio Ampliación.




FOTO 25 Pasillos de circulación entre instalaciones del Hospital Central.




FOTO 26 Vista lateral del pasillo.




FOTO 27 Edificio ampliación
para Nefrología.



FOTO 28 Edificio ampliación
para Nefrología.




FOTO 29 Cubierta de entrada del área de Emergencia.




FOTO 30 Detalle del apoyo de la cubierta del área de emergencia.



FOTO 31 Acceso al área de Emergencia desde el Barrio Central.