



RIO COPAN FUE TOMADO DESDE MARGEN DERECHA HACIA AGUAS ARRIBA
EL LECHO SUBIO HASTA CRESTA DE REVESTIMIENTO



RECTIFICACION DE CAUCE Y REVESTIMIENTO ES DONACION DEL JAPON
FUE TOMADO DESDE MARGEN DERECHA HACIA AGUAS ABAJO



UNA CRECIDA ENTRA POR LA PARTE INTERIOR DEL REVESTIMIENTO. SE AUMENTAN LOS DAÑOS. EL REVESTIMIENTO PERDIO SU FUNCION



EL REVESTIMIENTO DE GAVION DE EXPANSION SUFRE LOS DAÑOS POR LA FUGA DE ROCAS Y TIERRA.

